

- 1413 - ufundowanie przez Floriana z Korytnicy h. Jelita /Balickiego/ drewnianego kościoła z uposażeniem /wg. Długosza - patrz pkt 22, poz. 3, Wiśniewski..., s. 65 - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela/
 1444 - uzupełnienie uposażenia kościoła przez syna fundatora - Stanisława
 1570 - sprofanowanie kościoła przez innowierców /zapewne arian/, w których rękach pozostał do ok. 1590
 1596 - ponowna konsekracja kościoła
 1645 - budowa nowego, murowanego kościoła z fundacji ks. Andrzeja Gawłowskiego, proboszcza Korytnicy /nawarra, patrz pkt 22, poz. 2, s. 141 podaje datę 1644/
 1656 - konsekracja dokonana przez bp. Zygmunta na Czyżowie Czyżowskiego, sufragana krakowskiego, również konsekracja ołtarzy: głównego p.w. św. Floriana, bocznych p.w. św. Anny, św. Jana Chrzciciela oraz Nawiedzenia N.P. Marii /Nawarra, patrz pkt 22, poz. 2, s. 141 podaje datę 1657/
 1675 - dobudowanie kaplicy p.w. Nawiedzenia N.P. Marii, ufundowanej przez dziedziców Korytnicy Krzysztofa i Marię Wilczewskich, za proboszcza ks. Kazimierza Iraszewskiego
 po 1686 - podparcie kościoła szkarpami i wzniesienie kopuły nad kaplicą za proboszcza z Młodzaw ks. Dunicza
 po 1794 - nadmurowanie kościoła i rozszerzenie okien za proboszcza ks. Szymona Chochołowskiego
 1837 - pobicie dachu kościoła gontem za proboszcza ks. Karola Łokczewskiego
 1857 - otoczenie cmentarza przykościelnego murem za proboszcza ks. Karola Łokczewskiego
 po 1864 - restauracja kościoła za proboszcza ks. Piotra Gosławskiego
 koniec
 XIX w. - pokrycie dachu kościoła /c.d. patrz wkładka

nr /

sytuacja: położony blisko centrum wsi przy drodze prowadzącej z Sobkowa, w odległości ok. 10 m. od drogi, na lekkim podwyższeniu, otoczony murem ograniczającym teren dawnego cmentarza przykościelnego; od pn. graniczy z posesją plebanii, w pd.-zach. narożniku dawnego cmentarza przykościelnego - dzwonnica włączona w mur. Kościół orientowany.

materiał, konstrukcja, technika: ściany murowane z kamienia łamanego, tynkowane; sklepienia kolebkowe z lunetami i kopuła, murowane, tynkowane; stropy drewniane, tynkowane; więźba dachowa - konstrukcja krokwiowa z więzarami wzmocnionymi wieszarami; pokrycie dachu, wieżyczki i szkarpy - blacha ocynkowana; posadzka z płytek kamiennych, w zakrystii, kruchcie i składziku wylewki betonowe; otwory: portale - zach. i pd. /zewnątrzne/ prostokątne, zwieńczone półkoliście oraz portale z prezbiterium do zakrystii i z kruchty do nawy - prostokątne, obramienia kute w piaskowcu, portal z zewnątrz do zakrystii i z kaplicy do składziku - obramienia tynkowane; okna - okno w zakrystii prostokątne, okratowane, obramienie kute w piaskowcu, okno w składziku prostokątne, obramienie tynkowane, pozostałe okna zamknięte łukiem koszowym, obustronnie rozglifione, okratowane i okrągłe, obustronnie rozglifione, okratowane - obramienia tynkowane.

rzut: prostokątna, zbliżona do kwadratu nawa z dostawionym od wsch. prostokątnym, zbliżonym do kwadratu prezbiterium, od pn. do nawy przylega kaplica na planie kwadratu, pomiędzy kaplicą a ścianą nawy /od pn.-zach./ niewielkie prostokątne pomieszczenie /składzik/ z wejściem od stroyń kaplicy, pomiędzy kaplicą a prezbiterium /od pn.-wsch./ zakrystia z wejściem z zewnątrz od pn. i przejściem do prezbiterium od pd., od pd. do nawy przylega kruchta na rzucie kwadratu z wejściem z zewnątrz od pd. i przejściem do nawy od pn.

bryła: kościół nie jest podpiwniczony /z wyjątkiem kaplicy, pod którą sklepiona kolebkowo krypta/. Nawa i prezbiterium kryte stromym dachem dwuspadowym. Nawa prostopadłościenna, z dostawionym od wsch. nieco niższym, krótszym i węższym, również prostopadłościennym prezbiterium i przylegającą doń od pn. niższą, prostopadłościenną zakrystią. Kościół oszkarpowany w narożach /wydatne szkarpy sięgające ok. połowy wysokości kościoła, kryte daszkiem/, na styku nawy i prezbiterium w elewacji pd. oraz przy wejściu do zakrystii /mniejsze szkarpy beignące przez całą wysokość ścian, z uskokiem krytym daszkiem/, nadto w pn.-wsch. narożniku zakrystii niska, wydatna, kryta daszkiem. Od pd. do kościoła przylegają /licząc od wsch/: prostopadłościenna zakrystia kryta dachem pulpitowym,

/c.d. patrz wkładka nr /

14. Kubatura 2000 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 168 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne kościół parafialny
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja po 1957 r. remont zakrystii, wtedy zapewne skutki istniejący wcześniej zwornik sklepienny /wymienia go Przypkowski, patrz pkt 22, poz. 5, s. 13/ przed 1972 r. tynkowanie kościoła, konserwacja kamiennych obramień portali w elewacji zach. i kruchty oraz obramienia okna w elewacji wsch.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, sklepień i stropów dobry – stosunkowo niedawno przeprowadzone były prace remontowe /patrz pkt 18/. Natomiast większość elementów wyposażenia – ołtarz główny, boczne, chór muzyczny, ławki w kaplicy i stałe w prezbiterium nie były dotąd poddawane konserwacji; niektóre z nich – jak np. bardzo zniszczone ławki i stałe wymagają jej w trybie pilnym, Wskazana jest również konserwacja lepiej zachowanych ołtarzy, ambony i chóru muzycznego. Instalacje działają prawidłowo.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie Wskazana pilna konserwacja elementów wyposażenia wnętrza kościoła /patrz pkt 19/			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

**Archiwum Diecezjalne w Kielecach, Akta Konsystorskie parafii
Korytnica 1797-1938, sygn. PK21/1.**

22. Bibliografia

1. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV, Warszawa 1883, s. 429.
2. Nawarra F.P. ks., Monografia kościołów Diecezji Kieleckiej II, Warszawa 1912, s. 141-142.
3. Wiśniewski J. ks., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w jędrzejowskim, Mariówka 1930, s. 64-76.
4. Borkiewicz S., Linowski Z., Monografia historyczna i gospodarcza powiatu jędrzejowskiego, Kielce 1937, s. 58.
5. Przypkowski T., Powiat jędrzejowski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce III, województwo kieleckie, Warszawa 1957, s. 13-14.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

**X. - XI. 1983 r.
mgr Beata Frey**

26. Sprawdził

1. Miejscowość KORYTNICA	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW. FLORIANA	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. pkt 12 i 13
-----------------------------	---	--

c.d. pkt 12:

gontem i położenie w kościele kamiennej posadzki za proboszcza ks. Stanisława Dotkiewicza
po I wojnie
światowej - restauracja kościoła i pokrycie wnętrza polichromią za proboszcza ks. Józefa Chwistka z Oleszna

Kościół w swych częściach pochodzących z 1645 r. - z użyciem form manierystycznych i wczesnobarokowych, kaplica N.P. Marii barokowa, przebudowy i restauracje z XIX i XX w. - w charakterze bezstylowe.

c.d. pkt 13:

kaplica N.P. Marii prostopadłościenna, kryta dachem trójspadowym oraz niewielkie, niższe, prostopadłościennie pomieszczenie /składzik/, kryte dachem pulpitowym. Na styku nawy i prezbiterium wieżyczka na sygnaturkę o barokowej sylwecie, zwieńczona krzyżem, na szczycie dachu kaplicy - mały krzyż na postumencie.
elewacje: tynkowane, gładkie, w przyziemiu niski cokół. Elewacja frontowa /zach./ ujęta w szkarpy narożne, sięgające ok. połowy wysokości kościoła. Na osi portal z odcinkiem gzymsu powyżej. Ponad nim okrągłe okno. Elewacja wsch. ujęta w szkarpy narożne, sięgające ok. połowy wysokości prezbiterium. Pomiędzy szkarpami drewniany daszek kryty blachą, wsparty na dwóch drewnianych słupach, osłaniający pierwotnie tryptyk /w konserwacji/. Od pn. - niższa elewacja zakrystii z prostokątnym oknem, w narożu wydatna, niska szkarpa. Na osi elewacji prezbiterium, ponad daszkiem ślepe okna - dolne okrągłe, górne prostokątne, zamknięte półkoliście. W szczycie kamienna figurka św. Floriana. Elewacja pd. ujęta w sięgające połowy wysokości nawy i prezbiterium szkarpy narożne, nadto na styku nawy i prezbiterium mniejsza, biegnąca przez całą szerokość ściany szkarpa z uskokiem. Do ściany nawy przylega niska kruchta o narożach podkreślonych lizenami z okratowanym portalem na osi ściany pd.; powyżej trójkątny szczyt obwiedziony profilowanym gzymsem, ze ślepą prostokątną, wąską wnęką zamkniętą półkoliście z płaskorzeźbionym krzyżem w części górnej. W elewacjach nawy i prezbiterium po dwa okna. Elewacja pn. ujęta w sięgające ok. połowy wysokości nawy i zakrystii szkarpy narożne, nadto w elewacji zakrystii, przy prowadzącym doń wejściu wydatna, wąska szkarpa. Do ściany nawy przylega kaplica N.P. Marii; w ścianach bocznych okrągłe okna. Pomiędzy wsch. ścianą kaplicy a szkarpą narożną - elewacja składziku, ze ścianą pn. opiętą lizenami; w ścianie zach. małe okno. Wzdłuż elewacji pn. i pd. oraz wzdłuż ściany pn. składziku i ścian bocznych kruchty - profilowane gzymsy wieńczące; wokół kaplicy N.P. Marii - gzyms konsolkowy; nadto w narpzach pn.-wsch. i pd.-wsch. pod gzymsem wieńczącym dwie konsołki w kształcie wałka ze ślimacznicami po bokach, przypominającego fragment kapitełu kolumny jońskiej, z podwieszonym, owalnym w przekroju, krótkim odcinkiem kolumny.
wnętrze: kościół jednonawowy, z krótszym, węższym i niższym prezbiterium. Nawa kryta stropem, prezbiterium - sklepieniem kołbkowym z lunetami. w przejściu z nawy do prezbiterium wielka, półkolista arkada. Od pn. do nawy przylega kaplica N.P. Marii kryta kopułą na pendentywach, ze skromną dekoracją stiukową /cztery płyciny w kształcie sferycznych trapezów ujęte w profilowane ramy, wzbogacone pośrodku pasem ornamentu roślinnego, przedzielone listwami o profilowanych krawędziach, wybiegającymi z profilowanego okręgu z uskrzydłoną główką aniołka pośrodku/. W ścianie zach. kaplicy prostokątne, drewniane drzwi /verts/

Wkładkę założył: mgr Beata Frey, X.-XI.1983 r.

(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Kielce

Wzór ODZ 1978 r.

prowadzące do składowiska, krytego stropem. W ścianach kaplicy okrągłe okna. W przejściu z nawy do kaplicy duża, półkolista arkada, wsparta na przyściennych filarach, zwieńczonych belkowaniem. W ścianie pd. nawy prostokątne, zamknięte łukiem segmentowym, rozgięte przejście z drewnianymi drzwiami, prowadzące do kruchty. Kruchta kryta stropem, otwarta na zewnątrz zamkniętym półkoliście wejściem, w przejściu do nawy prostokątny portal w kamiennym obramieniu z kropielnicą przyścienną. W ścianie pd. nawy i prezbiterium po dwa okna. W ścianie zach. nawy, na osi prostokątne, zamknięte łukiem segmentowym, rozgięte przejście z półkoliście zamkniętymi, dwuskrzydłowymi, drewnianymi drzwiami, prowadzącymi na zewnątrz. W ścianie pn. prezbiterium prostokątny portal w kamiennym obramieniu z drewnianymi drzwiami, prowadzący do zakrystii. Zakrystia sklepiona kolebkowo z lunetami. W ścianie pn. prostokątne przejście z drewnianymi drzwiami, prowadzące na zewnątrz, w ścianie pd. także, do prezbiterium. W ścianie wsch. prostokątne okno.



wyposażenie: wyposażenie jednolite stylistycznie - ołtarz główny, ołtarze boczne, ambona i chór muzyczny o charakterze późnobarokowym z dekoracją klasycyzującą. Późniejszy, pochodzący z lat 1868-1872 ołtarz w kaplicy N. P. Marii wykonany zapewne w celu utrzymania jednolitego charakteru wyposażenia. Poszczególne elementy wyposażenia opracowane na osobnych kartach.

instalacje: elektryczna, wodna, istnieje odprowadzenie wody z dachu /rynny/.

1. Miejscowość
KORYTNICA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. SW.
FLORIANA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
c.d. pkt 11



Wkładkę założył: mgr Beata Frey, X-XI.1983 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Kleice

Wzór ODZ 1978 r.

1. Miejscowość



KORYTNICA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. ŚW.
FLORIANA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

c.d. pkt 11



Wkładkę założył: mgr Beata Frey, X-XI. 1983 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Kielce

1. Miejscowość

KORYTNICA

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

DZWONNICA PRZY KOŚCIELE
PARAFIALNYM

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

c.d. pkt 11

Wkładkę założył: mgr Beata Frey, x.-xl. 1983 r.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Kielce

Wzór ODZ 1978 r.