


1. Obiekt
356 ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. MARII MAGDALENY
I ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA

2. Czas powstania
XVII-XX w.

3. Miejscowość
CHEŁMCE

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja

Plan sytuacyjny zespołu
kościół par. w Chełmcach.



Widok na wejście
główne i kościół
od strony pn.



4. Adres 28-067 Strawczyn
Chełmce nr 165

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna
województwo świętokrzyskie
powiat Kielce
gmina Strawczyn

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 31.12.1998 r.
województwo kieleckie
gmina Strawczyn

8. Właściciel i jego adres parafia
rzym.-kat. p.w. św. Marii
Magd. i św. Mikołaja bpa
Chełmce nr 165.

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków

Nr data



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Pierwszy kościół parafialny w Chełmcach wystawił podobno w 1440 r. Piotr Dunin herbu Łabędz. Zapewne o tym obiekcie wzmiankował Łaski w 1521 r. wymieniając przy opisie tej parafii kościół murowany "z ciosów". Budowla spaliła się w 1620 r.

Nowy kościół murowany został wzniesiony ok. 1665 r. z funduszy wojewody lubelskiego - Jana Tarło herbu Topór. Konsekrowano go w 1685 r.

Według opisu z 1829 r. cmentarz przykościelny otaczał mur zabezpieczony daszkiem gontowym, w wielu miejscach "pozawalany". Nad dwoma "fortkami" od południa i od północy były także daszki gontowe z żelaznymi krzyżkami. W obu znajdowały się "drzwi z tarcic sosnowych". W narożniku pd. - zach. stała kostnica drewniana w ruinie. Przy zespole kościelnym była plebania murowana z kamienia, z 1791 r., którą rozebrano w poł. XIX w.

Pod koniec XIX w. zbudowano nową plebanię usytuowaną na zach. od kościoła. Była to budowla drewniana "na węgiel budowlany".

W okresie międzywojennym wzniesiono obecną drewnianą plebanię.

Styl - kościół par., barokowy, ogrodzenie pozbawione cech stylowych.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

Zespół kościoła par. po stronie pd. wsi Chełmce na grzbiecie wyniesienia /tzw. Górze Plebańskiej/. U jej stóp od pn. zaczyna się zabudowa wiejska ciągnąca się w układzie południkowym.

Plac przykościelny ma kształt zwarty, wydłużony na odcinku wschód-zachód. Jego środkową część zajmuje orientowany kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny i św. Mikołaja biskupa, otoczony opaską odwadniającą i alejką procesyjną z płyt czerwonego piaskowca. Również niewielki placik przed wejściem od pn. i korytka odprowadzające wodę wyłożone identycznymi kamiennymi płytami - o wymiarach 40 x 40 x 5 cm, napodsypce piaskowej /w miejscach cieków wodnych - piaskowcowo-cementowej/. Obrzeża alejki i placu wykonane z połówek takich samych płyt piaskowca.

Ogródzenie wokół placu przykościelnego - pełne, murowane z kamienia polnego łamanego, obustronnie otynkowane od strony zach. pełniące - ze względu na znaczny spadek terenu - także funkcję muru oporowego, na całej długości o ujednoliconej szerokości - 70 cm, wysokości od 130 do 170 cm, z koroną zabezpieczoną nakrywami z płyt piaskowca nachylonych na zewnątrz.

Główny wejście od strony pn. na wprost kruchty bocznej kościoła trójosiowe, z dwuskrzydłową bramą i dwoma jednoskrzydłowymi furtami po bokach, między czworobocznymi słupami, pod nakrywami w formie spłaszczonych daszków namiotowych. Dwa słupy środkowe - nieco wyższe od bocznych. Skrzydła metalowe, ażurowe. Od strony zach. - brama wjazdowa dwuskrzydłowa a od pd. - furtka od strony plebanii /o jednym skrzydle/, Obie między czworobocznymi słupami, zlicowanymi z nieco niższym ogrodzeniem, pod nakrywami w formie spłaszczonych daszków namiotowych, zaopatrzone w skrzydła ażurowe, metalowe.

Na części nieutwardzonej placu przykościelnego - trawa, wzdłuż ogrodzenia - drzewa. Przy kruchcie pn. - krzyż drewniany z datą 1996.

Za ogrodzeniem placu przykościelnego, po stronie pd. - parterowa drewniana plebania pod dachem naczółkowym, z gankiem od frontu, usytuowana w ogrodzie. Od pn. - przed głównym wejściem - plac wyłożony płytami piaskowca, na którym po stronie wsch. - kamienna figura N.M. Panny na wysokiej piaskowcowej podstawie. Przed nim - od pn. na skarpie - schody kamienne jednobiegowe rozdzielone dwoma nieco szerszymi podestami /w rzucie zbliżonymi do wydłużonych owalów/ i stosownie do tego układu ujęte wraz z nimi w balustrady z piaskowca z płaskimi nakrywami, ozdobione na krańcach pn. - wazonami. Wzdłuż pn. odcinka muru otaczającego plac przykościelny, od strony zewnętrznej - droga w kierunku pn.-wsch. na cmentarz grzebalny. od strony pd. - pola uprawne.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa ok. 700 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja 1981 r. - opracowano "Projekt techniczny ukształtowania terenu, chodników, odwodnienia powierzchniowego kościoła par. w Chełmcach, który zrealizowano /zniwelowano także teren placu przykościelnego dla właściwego odprowadzenia wody/, 1998 r. - B.Ciok opracował projekt bramy gospodarczej w murze ogrodzenia kościoła par. w Chełmcach, który zrealizowano.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) - mury ogrodzenia w stanie dobrym /brak spękań tynki w stanie dostatecznym - z zaciekami i zabrudzeniami/, - alejka procesyjna, opaska odwadniająca w stanie bardzo dobrym, - zieleni uporządkowania.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Archiwum Diecezjalne w Kielcach, Akta konsystorskie parafii Chełmce 1800-1935, sygn.PC-2/1, tamże: Akta parafii Chełmce, 1940-1941, sygn. PC-2/2, Archiwum Państwowe w Kielcach, Akta Dyrekcji Ubezpieczeń, sygn. 1145,s.49 i n.

22. Bibliografia

J.Wiśniewski, Dekanat konecki, Radom 1913, s. 22-23.

Katalog zabytków sztuki w Polsce. T.III. Województwo kieleckie, z.4. Powiat kielecki, Warszawa 1957, s. 11-12.

Corpus Inscriptionum Poloniae..., T.I.Województwo kieleckie, z. 1. Miasto Kielce i powiat kielecki, Kielce 1975, s. 58 -59.

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

mgr Anna Adamczyk X 2000 *Anna Adamczyk*
tekst
imię, nazwisko, data, podpis

mgr Anna Adamczyk X 2000 *Anna Adamczyk*
plany, rysunki
imię, nazwisko, data, podpis

mgr Anna Adamczyk X 2000 *Anna Adamczyk*
zdjęcia fotogr.
imię, nazwisko, data, podpis

WO.SOZ.Kielce
miejsce przechowywania negatywów

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO !

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

wkładka nr 1.

1. Miejscowość.....	CHEŁMCE	4. Obiekt (nazwa jak w karcie)	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego)
2. Gmina.....	Strawczyn	zespół kościoła par.	Zdjęcia.
3. Województwo.....	świętokrzyskie		



Widok kościoła i ogrodzenia
od strony pd.



Widok plebanii od strony pn.-wsch.

MGR ANNA ADAMCZYK X.2000

Wkładkę założył:

WO SOZ.KIELCE

Miejsce przechowywania negatywów:

1. Miejscowość.....CHEŁMCE Stawczyn	4. Obiekt (nazwa jak w karcie) zespół kościoła par.	5. Zawartość wkładki (nazwa materiału uzupełniającego) Zdjęcia.
2. Gmina.....		
3. Województwo.....świętokrzyskie		



Widok na kościół i mur ogrodzenia
od strony pd.



Widok plebanii - od strony pn.-wsch.

Wkładkę założył: mgr Anna A DAMCZYK X.2000
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: WO. SOZ. KIELCE