

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKU NIERUCHOMEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

3. Miejscowość

ĆMIELÓW

1. Nazwa

KOSTNICA
W ZESPOLE KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP

2. Czas powstania

1770 r.


4. Adres

27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 36


nr ewidencyjny działki 2318 (obręb: 0001)

nr księgi wieczystej

11. Materiały graficzne



ORIENTACJA, skala 1 : 10 000



5. Przynależność administracyjna

województwo świętokrzyskie

powiat ostrowiecki

gmina Ćmielów

6. Współrzędne geograficzne

N: 50°53'32.27"

E: 21°30'17.26"

7. Poprzednie nazwy miejscowości

XIV-1408 r. – Szydłów; 1408-1427 r. – Szydłowiec;
1427 r. - XVII w. – Szmielów, Szczmielów,
Szczmielów, Trzmielów

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP
w Ćmielowie
27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 36

diecezja sandomierska, dekanat Ożarów



9. Użytkownik i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP
w Ćmielowie
27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 36

10. Formy ochrony

Rejestr zabytków nr A. 598/3,
decyzja z dn. 20.05.1977 r.

RZUT, SKALA 1:100



12. Historia

Parafia erygowana przed 1326 r. (wg XVIII-wiecznego inwentarza w 1313 r.).

Kostnica wybudowana w 1770 r., z fundacji ks. Juliana Staszewskiego (proboszcz w l. 1769-1792). Wymieniona w inwentarzu kościelnym z 1818 r.: „w drugiej stronie Cmentarza od północy Kostnica murowana dachówką nakryta”. Analogicznie opisana w inwentarzu z 1850 r. i 1886 r. W 1887 r. jej stan określono jako dobry. W 1904 r. gruntownie odnowiona, pokryta dachówką, wyłożona terakotą.

Styl: bezstylowa.

13. Opis

Sytuacja: Zespół kościelny zlokalizowany na zachód od Rynku, po północnej stronie drogi Ożarów-Ostrowiec Św. Kostnica w płn.-wsch. narożniku cmentarza przykościelnego, wpisana w ciąg murowanego ogrodzenia. Skierowana frontem na południe.

Materiał i konstrukcja: Murowana z kamienia łamanego, na zaprawie wapiennej, obustronnie tynkowana i malowana (z wyjątkiem elewacji tylnej). Strop drewniany, belkowy, nagi, z powalą z desek, bielony. Więźba drewniana. Dach dwuspadowy, kryty dachówką eternitową, zakładkową. Nad gzymsami dachówka ceramiczna zakładkowa, na kalenicy ceramiczne gąsiory. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, malowana. Drzwi deskowo-listwowe, opierzone deskami w układzie romboidalnym z ramą. Okna ościeżnicowe, pojedyncze, jednoskrzydłowe, czterokwaterowe. W ościeżach okiennych żelazne kraty. Posadzka terakotowa.

Rzut: Na planie zbliżonym do kwadratu, z wejściem w ścianie południowej.

Bryła: Parterowa z dachem dwuspadowym.

Elewacje: zwieńczone szeroką listwą gzymsu, w elewacji frontowej i tylnej przykrytego pulpitowym daszkiem, ponad którym trójkątne, wysokie szczyty (ok. tej samej wysokości co parter). Fasada trójosiowa, z prostokątnym otworem drzwiowym, (rozglifionym na zewnątrz) oraz parą małych, kwadratowych okienek po bokach (okno wschodnie lekko rozglifione do wewnątrz, zachodnie z glifami prostymi). Pozostałe elewacje gładkie.

Wnętrze: Jednoprzestrzenne, niskie, przekryte drewnianym stropem z trzema belkami z powalą.

Wystrój i wyposażenie: Brak.

Instalacje: Brak.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
47,81 m ³	10,26 m ²	kostnica	magazyn
18. Stan zachowania		19. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie	
<p>Fundamenty: w stanie dobrym; brak opaski odwadniającej</p> <p>Ściany: zawilgocone, z zaciekami z powodu nieszczelnego pokrycia; pionowe pęknięcia w narożnikach, największe w miejscu styku z murem ogrodzenia; ubytek fragmentu płn.-zach. narożnika ściany poniżej okapu; brak obróbek blacharskich; tynki zewnętrzne ze spękaniem i rozwarstwieniami, w elewacji tylnej wykruszające się, z dużymi ubytkami; w partii przyziemia łuszcząca się farba olejna; wewnątrz liczne zacieki, zagrzybienie, spękane i wykruszające się tynki, miejscami z ubytkami.</p> <p>Strop: zawilgocony i miejscami przegniły, z ubytkami drewna w jednej z belek.</p> <p>Dach: z zewnątrz widoczne ugięcia połaci, pokrycie dachu nieszczelne, obciążające więźbę.</p> <p>Stolarka okienna i drzwiowa: w stanie zadowalającym; brak skrzydła lewego okna; łuszcząca się farba.</p>		<p>Remont stropu i więźby, wymiana pokrycia dachu.</p>	

20. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

- Archiwum Diecezjalne w Sandomierzu, ul. Katedralna 1, 27-600 Sandomierz: Akta Parafii Ćmielów, T. I. 1797-1844, T. II. 1818-1983, br. sygn. (tamże m.in. Akta Funduszu Kościoła Parafialnego 1.V.1818 r.; Inwentarze fundi instructi 1/13.V.1850 r., 1886 r., 18.IX.1931 r.; Akt wizyty kanoniczej z 20.VII.1887 r.)
- Archiwum WUOZ Kielce Delegatura w Sandomierzu, ul. Opatowska 7, 27-600 Sandomierz: Ćmielów – *studium historyczno-urbanistyczne*, opr. M. Witwicki, Warszawa 1960, mps, s. 22.

23. Bibliografia




- *Katalog zabytków sztuki w Polsce*, pod red. J. Łoziński, B. Wolff, t. III woj. kieleckie, z. 7 pow. opatowski, Warszawa 1959, s. 11.
- Polanowski L., *Ćmielów - zarys dziejów i zabytki. Miasto. Kościół. Zamek*, „Zeszyty Sandomierskie”, R. IV, Nr 7, 1997, s. 9-10.
- Wiśniewski J. ks., *Dekanat opatowski*, Radom 1907, s. 56.

25. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania)

21. Uwagi

22. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)


24. Opracowanie karty ewidencyjnej (autor, data i podpis)



tekst	mgr inż. arch. Ilona Boroch, październik 2014 r. 
plany, rysunki	mgr inż. arch. Ilona Boroch, wrzesień 2014 r. 
fotografie	mgr inż. arch. Ilona Boroch, wrzesień 2014 r. 

26. Załączniki

1-3

1. Miejscowość	Ćmielów	5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres KOSTNICA W ZESPOLE KOŚCIOŁA PARAF. PW. WNIEBOWZIECIA NMP 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 36	6. Zawartość załącznika rzut, plan sytuacyjny
2. Gmina	Ćmielów		
3. Powiat	ostrowiecki		
4. Województwo	świętokrzyskie		






ĆMIELÓW, ZESPÓŁ KOŚCIELNY

PLAN SYTUACYJNY
skala 1:1000

LEGENDA:

1. Kościół parafialny
pw. Wniebowzięcia NMP
2. Dzwonnica
3. Kostnica
4. Brama z ogrodzeniem
5. Kaplica przedpogrzebowa
6. Składzik
7. Plebania (stara)
8. Plebania (nowa)
9. Budynek gospodarczy
10. Piwniczka



1. Miejscowość	Ćmielów	5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres KOSTNICA W ZESPOLE KOŚCIOŁA PARAF. P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 36	6. Zawartość załącznika fotografie
2. Gmina	Ćmielów		
3. Powiat	ostrowiecki		
4. Województwo	świętokrzyskie		

ELEWACJA POŁUDNIOWA
(FASADA)

ELEWACJA ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNA



WNĘTRZE

1. Miejscowość	Ćmielów	5. Nazwa zabytku (jak w karcie), adres KOSTNICA W ZESPOLE KOŚCIOŁA PARAF. P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP 27-440 Ćmielów, ul. Ostrowiecka 36	6. Zawartość załącznika fotografie
2. Gmina	Ćmielów		
3. Powiat	ostrowiecki		
4. Województwo	świętokrzyskie		



DRZWI



POSADZKA