



Nr inwent.:  194/5	<b>KARTA WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTEKÓW</b>		12 68 46 4. Miejscowość: <b>DOBRE MIASTO</b> Gmina: DOBRE MIASTO Powiat: OLSZTYŃSKI Województwo: warmińsko - mazurskie
1. Obiekt: budynek mieszkalny	2. Datowanie: koń. XIX w.	3. Pomiar: dł. / szer. / wys. 7,4 m / 5,8 m / 4,6 m	5. Adres: ul. Sowińskiego 9 11-040 Dobre Miasto
10. Sytuacja: skala 1:10.000 	11.  12. Historia: Dobre Miasto (niem. Guttstadt) prawa miejskie otrzymało 26 grudnia 1329 r. z: rąk biskupa Henryka II Wogenapa. Przez następnych kilka wieków przez miasto przetaczają się pożary zaraży i wojny. 2 lutego 1818 następuje korekta podziału administracyjnego Warmii - Dobre Miasto znalazło się - aż po 1975 r. - w powiecie lidzbarskim. Od tego czasu datuje się rozwój miasta. Dzisiejsza historyczna zabudowa miasta w większości pochodzi z przełomu XIX i XX w., pocz. XX w. oraz dwudziestolecia międzywojennego. Budynek przy ul. Sowińskiego 9 wchodzi w skład zespołu kamieniczek zbudowanych w XVIII-XIX w. na fragmentach miejskich murów obronnych (str. wschodnia) pomiędzy basztą „Bocianią” a ruinami baszty płn. - wsch. Podczas prac remontowych w latach 60-70-tych został zatarty pierwotny wygląd budynku.		6. Obręb: Dobre Miasto nr ewid. gr.: 325  7. Sposób użytkowania / funkcja obecna: mieszkalna  8. Własność: Gmina Dobre Miasto  9. Informacje o ochronie: • REJESTR ZABYTEKÓW: - • PLAN ZAGOSP. PRZESTRZENNEGO: - INNE: -  13. Data: X 2006 Urszula Ulatowska



<sup>y</sup>  
14. Fotografia:

15. Opis:

- ilość kondygnacji: 2
- ilość skrzydeł : -
- ilość przybudówek: -

Budynek wzniesiony na planie prostokąta. Ściany murowane z cegły ceramicznej, elewacje otynkowane. Budynek przekryty dachem dwuspadowym, pokrytym dachówką ceramiczną esówką. Elewacja frontowa trójosiowa. Budynek ścianą szczytową przylega do sąsiedniej kamienicy. Otwory okienne i drzwiowe zamknięte prosto.

Detal architektoniczny – brak .

16. Stan zachowania:

- pokrycie dachu – zachowane pokrycie ceramiczne, stan zachowania – średni
- stolarka okienna – zachowana częściowo, stan zachowania – średni; pozostałe okna drewniane wtórne
- stolarka drzwiowa – zachowana (drzwi 1-skrzydłowe, ramowo-płycinowe), stan zachowania – średni
- materiał elewacyjny - wtórne tynki, wtórne wymalowania

17. Uwagi: