

7052 Wp

Nr inwent.:  938/4	<b>KARTA WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI ZABYTEKÓW</b>		4. Miejscowość: OSTRÓDA Gmina: OSTRÓDA Powiat: OSTRÓDZKI Województwo: warmińsko - mazurskie
1. Obiekt:  BIAŁE KOSZARY – obiekt nr 12 MAGAZYN	2. Datowanie:  1913	3. Pomiar:  dł. / szer. / wys. 69m / 12m / 3,5m	5. Adres:  BIAŁE KOSZARY ul. Stefana Czarnieckiego
10. Sytuacja /skala 1 : 10 000/:  	11. Fotografia:   Widok ogólny elewacji		6. Obręb: 8 nr ewid. gr.: 154/38  7. Sposób użytkowania / funkcja obecna: nieużytkowany  8. Własność: gminna  9. Informacje o ochronie: <ul style="list-style-type: none"> <li>REJESTR ZABYTEKÓW nr: A – 1959, z dn. 25.07.2002 r.</li> <li>PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</li> <li>INNE</li> </ul>
12. Historia: <b>Białe Koszary</b> – nazwane tak od koloru tynkowanych elewacji. Przed II wojną światową określane mianem: „Feldartillerie-Kaseme” (koszary artylerii polowej) lub „Reiter Kaseme” (koszary kawaleryjskie). Prawdopodobnie projektantem zespołu był Friedrich Heitmann. Decyzję o budowie koszar podjęto w 1909r. Jako pierwszy stacjonował tu 3 Wschodniopruski Pułk Artylerii Polowej nr 79. Po traktacie wersalskim jednostka została rozformowana, a w części budynków zorganizowano Urząd Skarbowy oraz dwie szkoły. W 1927r. odsprzedano część zespołu dla Reichswehry, a w 1939r. całość oddano na użytek wojska. W latach 1950 -1951r. w koszarach znajdowało się Centrum Wyszczepienia Wojsk Ochrony Pogranicza. 1954/1955r. utworzono tu 35 Batalion Ciężkich Czołgów. Ostatnią jednostką wojskową stacjonującą w koszarach był Batalion Zaopatrzenia im. Gen. ST. Fiszer, który 7 VI 2001r. opuścił Ostródę.			13.  Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Olsztynie 10-117 Olsztyn, ul. 1-Maja 3 tel. (0-89) 521 26 89, fax (0-89) 521 26 88  Data: 30 czerwca 2006 r.



14. Opis:

- Ilość kondygnacji 1
- Ilość skrzydeł 1
- Ilość przybudówek 2
- Rozwiązanie dachu dwuspadowy
- Pokrycie dachu dachówka
- Materiał elewacyjny tynk
- Detal architektoniczny kolory użytego w elewacji tynku podkreślające trójwymiarowość fasad;  
  
centralnie usytuowany ryzalit z boniowaniem na narożnikach i trójkątnie, zwieńczonym frontonem lizeny nadające rytm elewacjom;  
  
boniowane narożniki budynku;  
  
symetryczne wystawki.

15. Fotografia:



*Widok ogólny obiektu*

16. Stan zachowania:

- Pokrycie dachu dachówka – zachowana oryginalna substancja zabytkowa, stan zachowania - dostateczny
- Stolarka zachowana oryginalna substancja zabytkowa, stan zachowania - dostateczny
- Materiał elewacyjny tynk, stan zachowania - dobry

17. Uwagi: