


1. Obiekt
D. K O S C I O Ł E W A N G E L I C K I


2. Czas powstania
1871r.

3. Miejscowość
B A R C Z E W O



T. Kufel 1
autor zdjęć BBiDZ w O
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

BARCZEWO
KOŚCIÓŁ PROTESTANCKI
SZKALA 1:250



N.S.

WŁOŚCIWOŚĆ - 3750m²

4. Adres ul. Grunwaldzka

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo olsztyńskie

gmina BARCZEWO

pow. OLSZTYN

6. Poprzednie nazwy miejscowości
Wartenburg, Wartberg,
Bartenburg

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo olsztyńskie

powiat olsztyński

8. Właściciel i jego adres
Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres
Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie, Magazyn

10. Rejestr zabytków


Nr A-2033

data 1979
11.05.87


1. Obiekt
D. KOSCIÓŁ EWANGELICKI

2. Czas powstania
1871r.

3. Miejscowość
BARCZEWO



T. Kufel 1
autor zdjęć BBiDZ w O
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów



4. Adres ul. Grunwaldzka

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo olsztyńskie

gmina BARCZEWO

6. Poprzednie nazwy miejscowości
Wartenburg, Wartberg,
Bartenburg

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo olsztyńskie

powiat olsztyński

8. Właściciel i jego adres
Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres
Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie, Magazyn

10. Rejestr zabytków

Nr A-2033

data 1979
11.05.57

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Kościół pseudogotycki wzniesiony w 1871r. adaptowany na magazyn w latach 1973-1975r.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Dawny kościół ewangelicki położony w południowo wschodnim narożniku starego miasta przy murach obronnych nad rzeką Pisą.

Murowany z cegły i licowany żółtą cegłą na zaprawie wapiennej. Fundamenty z kamienia ciosowego. Sklepienie drewniane podwieszone do więźby. Posadzka z płytek terakotowych. Więźba dachowa drewniana konstrukcji wieżarowej, dachówka ceramiczna holenderka na odeskowaniu. Hełm wieży kryty blachą. Ramy okienne częściowo drewniane, częściowo metalowe.

Orientowany, trójnawowy, halowy, założony na rzucie prostokąta z wydzielonym i trójbocznie zamkniętym prezbiterium od wschodu.

Do bocznych ścian prezbiterium przylegają kwadratowa zakrystia i kwadratowy przedsionek. Od frontu kwadratowa wieża między trójboczną kapliczką i trójboczną wieżyczką ze schodami prowadzącymi na chór. Nad korpusem pozorna kolebka. Prezbiterium sklepienie beczkowo z lunetami. W zakrystii i przedsionku stropy płaskie. Przy zachodniej ścianie dawny chór muzyczny, wsparty na dwóch drewnianych słupach.

Pozostałe częściowe wnętrza gruntownie przekształcone. Jedno przeęsło przy ścianie wschodniej i prezbiterium podzielone pozorną konstrukcją drewnianą na dwie prowizoryczne kondygnacje. Wokół naw bocznych wzniesiono odkryte balkony nawiązujące do pierwotnych empor, spełniające obecnie funkcje magazynowe.

Od zewnątrz narożniki korpusu kościoła wzmocnione pionowymi skarpami. W ścianach bocznych po cztery duże otwory okienne zamknięte ostrołukowo. W pozostałych pomieszczeniach kościoła okna ostrołukowe.

Pod okapem gzyms wieńczący. Korpus kościoła od zach. przysłania szczyt schodkowo płycinowy.

Więźba trójkondygnacyjna z portalem ostrołukowym w przyziemiu. Między kondygnacjami gzymsy kordonowe. W ściankach bocznych każdej kondygnacji ostrołukowe okna. Iglica przysłonięta z czterech stron trójkątnymi szczytami.

Nad korpusem dach dwuspadowy, nad kapliczką i wieżyczką brogowe a nad zakrystią i przedsionkiem pulpitowe.

Instalacje i ogrzewanie elektryczne.

14. Kubatura 3.750m ³	15. Powierzchnia użytkowa ok.220m ²	16. Przeznaczenie pierwotne Sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W latach 1973-75 dokonano naprawy dachu i adaptacji wnętrza na potrzeby magaz.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) dobry	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Akta różne od 1945r. WKZ w Olsztynie

22. Bibliografia

Mat. por. Ostpreussisches, Stadtchandbuch s. 262.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Arch. Fot. BBiDZ w Olsztynie nr neg. 6764

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

1980
B. Janiszewski

26. Sprawdził

27. Załączniki