

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ POD WEZW.

Parafialny

p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej  
i św. Antoniego

2. Miejscowość

DROGOSZE

DÖNKOFFSTADT

Gemeinschaf.

3. Wiek XIV/XVI

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m<sup>3</sup>1000 m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

217 m<sup>2</sup>

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

BEZKŁOWE  
POZORNE 2 ORZĘDWA

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

c) stropy

drewno

b) innych pomieszczeń

2

d) wody

d) wiązania dachu

drewno

c) piwnic

—

e) inne

teren przed kościołem 0,20

e) krycie dachu

wieszak GONT

8. Wyposażenie architektoniczne

Ołtarz i ambona z 1835 r.

Obraz - olej na desce „Użytkowanie” XVII  
Krucyfiks - XVII w.Dwie płyty nagrobne Dönkoffów - XVII w.  
Anioł z nadbaptysterium - XVII w.

Organy - poł. XIX w.

Tablica epit. Carl Fischer zm. 1720.  
Krucyfiks cokołowy XVII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

kościół  
ewangelicki

17. Użytkowanie obecne

"

kościół  
rzym.-kat.

18. Nadaje się do użycia na:

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

10. Udostępnienie

dostępny

Data

O P I S

znisz-  
czenia  
%  
odbu-  
dowa  
%  
%

VIII. 1939 r.

nie zniszczony

XI. 1939 r.

—

XII. 1945 r.

wieża uszkodzona pociskami

59 r.

stan dobry

15%

1965

stan zniszczony

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OLSKI

b) powiat

KIELECKI

c) gmina

Bartan

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od  
stacji w km

a) kolejowa

Drogosze

b) autobusowa

Drogosze

22. Właściciel i jego adres

Państwowe

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA RYM.-KAT. DROGOSZE

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr 0/6

rok ———— miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer

hipoteczny

28. Akta NR. 02222. M - 136 - 10/50/V-4.

29. Fotografie

332-339

30. Inwentaryzacja pomiarowa




31.



yczny, uwagi opisowe, fotografia



1855.



kościół jednonawowy z prezbiterium i wieżyczką  
z wieżyczką i wieżyczką. Od zachodu drewniany  
w górnych kondygnacjach wież.

Boettcher, Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Ost-  
preussen, H. 2. Königsberg 1898 s. 206.

Dehio, Deutsches Landbuch Preussen, Berlin 1952, s. 327.

32. Przebieg prac konserwatorskich

| rok | Wyszczególnienie prac | Koszt<br>tys. zł |
|-----|-----------------------|------------------|
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

X 59. 10/15

37. Sprawdził dnia

M. Arszyński

15. IX. 1965