

Nr A-2071 data 11.05.1987

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Kamieniczka neoklasycystyczna, wzniesiona w I poł. XIX w., wielokrotnie remontowana, ostatnio w 1977 r.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kamieniczka usytuowana w zwartej zabudowie, wschodniej pierzei ulicy A. Mickiewicza.

Murowana z cegły i otynkowana, Stropy, podłogi, stolarka drzwiowa i okienna, oraz schody drewniane. Wieżba dachowa drewniana, konstrukcji stolcowej. Dachówka ceramiczna, holenderka.

Założona na planie wydłużonego prostokąta, dwutraktowa z boczną sienią przelotową i klatką schodową pośrodku.

Dwukondygnacyjna, wzniesiona na głębokich piwnicach o ścianach murowanych z cegły i sklepionych beczkowo.

Zawiera na parterze i piętrze po jednym dwuizbowym mieszkaniu. Pomieszczenia prostokątne bez ozdób, kryte płaskimi sufitami.

Elewacja frontowa trójosiowa z dwoma rzędami prostokątnych otworów okiennych i jednym prostokątnym otworem drzwiowym z boku. Okna obramowane prostymi opaskami. Pod okapem profilowany gzyms wieńczący. Ściany boczne przylegają do sąsiednich kamieniczek. W ścianie tylnej prostokątne okna bez opasek. Elewację tą zabezpieczają dwie skarpy jednouskokowe.

Dach dwuspadowy wysoki.

Stolarka: drzwi płycinowo-ramowe, ramy okienne drugiej kondygnacji /od ulicy/ o skemieniach zdobionych ornamentami ząbkowymi. Balustrada schodów tralkowa.

Instalacje: elektr. i wodn.-kan. Piece.

14. Kubatura ok. 900 m3	15. Powierzchnia użytkowa 180 m2	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W 1977r. dokonano odnowienia elewacji zewnętrznych.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania względnie dobry: - fundamenty osiadłe 8 % zniszcz. - ściany zewnętrzne porysowane 10 % zniszcz. - stropy zużyte 10 % zniszcz. - więźba 8 % zniszcz., - dach nie przecieka	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Akta różne od 1945r. Arch.WKZ Olsztyn

22. Bibliografia

- L.Czubiel i T.Domagała, Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur, Olsztyn 1969r. s.81
- OstpreuBisches Städtehandbuch, Regierungsbezirke, Königsberg, Gumbinen, Alkensteinen und Westpreußen, Bartenstein 1926r. s.259.

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Arch.Fot. BBiDZ w Olsztynie nr. neg.

24. Uwagi różne

25 Wypełnił

16.VII.1979r.

B.Janiszewska

26. Sprawdził