

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOSCIÓŁ FARNY pw. św. Macieja

2. Miejscowość

BISZTYNEK

gm. j.w.

3. Wiek

(XIV)/XVI/XVIII

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

17850

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 1500 b) użytkowa: 1500

20. Przynależność administracyjna

a) województwo OLSZTYŃSKIE

b) powiat

RESZEL

c) gmina

j.w.

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień ceglany

b) sklepienia

cegły

c) stropy

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1+

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

6

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

SĄTOPY SAMULEWO

ok. 10 km

b) autobusowa

j.w.

22. Właściciel i jego adres

Kościół Rzym. - kat. w Polsce

23. Użytkownik i jego adres

Par. rzym. - kat. w j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

8. Wyposażenie architektoniczne

Wnętrze podłoga i listwy, rzeźby, obrazy, meble, wyposażenie w. XVIII

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kultowe

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- u -

17. Użytkowanie obecne

- u -

18. Nadaje się do użycia na

- u -

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

VIII.1964

Stan zachowania dobry

25. Rejestr zabytku Nr. A-413

12.10.1952

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępny

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Wzniesiony k. w. XIV, konsekrowany 1400; wzmoc. i ulepszenia 1573, przebudowany gruntownie w charakterze barokowym 1733-40 przez bpa SZEMBEKA (wówczas dostawca do \*)

\*) wzmoc. barokowa, fundacja, czoło nawy bocznej i sklepienia w całości; zniszczenia bieżące

Jednoraz. P.W.H. — Olsztyn, zam. Nr 3215/S

Olszt. Z. Graf. Lz. 2485 (30 000) karton V kl. 220 70x100 10.11-30.11.60


pozostałe 1770; odbudowany \*) o d. uwagi różne //



31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich



K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidowane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

BISZTYNEK

35. Uwagi różne

1776-81. Zaległość od urz. - 1815.  
Restaurowany 1875-6, 1910-11;

36. Wypełnił dnia VII. 1964.

37. Sprawdził dnia

Mgr inż. arch. DONAT PUTROWSKI  
mgr. Ryszard Brykowski

Literatura:

Bukłowski. Kągurowa Z., Katalog Zabytków Sztuki  
w Polsce, t. 19 JSPAN;