






Z X W V T

K J I H F E D C B A Nr

### 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny,



Bibliografia: Die Deutschen Heimatbücher Ostpreussen. Band 22

Ad. 8.  
portalu noża (panoplia i tarcza herbowa  
von Groebenów 1717) 3 napy barokowe. Dwa  
wmurowane; napy inkrustowane pierw. poł.  
XVIII. (Tpk) N sali parku. (obecnie bina) wmurowane  
są także jeszcze przeciętne inkrustowane, srebrne  
3 okna 2. kondygnacji. Dwa wejścia poś. XIX.  
2 piekarni z amfibi.

### 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł
1953	remont przeprowadzony sposobem gospodarskim	ok. 40.000.



1967

4. Inspekcje  
4.5.53 Konserwator woj.  
P. Kukulski oraz kier.  
Instytut Kult. młotki przy  
P. R. J. ob. Kosińska

36. Wypełnił dnia 1.8.54

Alhynch  
A. Wsiewolska

37. Sprawdził dnia 27. IV 1967  
Dojciech Janowski  
Jan Brundt