

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Olsztyn

1. Obiekt zabytkowy

DOM ul. Tranquilla nr. 40.

2. Miejscowość

BARCZEWO

MIASTO

3. Wiek

XIX w.

4. Styl

prowin-

kijanka

5. Kubatura m³

320

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 66

b) użytkowa: 186

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

olsztyn

b) powiat

Barczewo

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb mieszkalnych

4

c) lasy

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

1

d) wody

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

1

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Barczewo

2

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Proz. M. P. R. w Barczewie

8. Wyposażenie architektoniczne

obrotowe obracanie okien

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalny

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

II

17. Użytkowanie obecne

II

18. Nadaje się do użycia na

I

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

XI.1959

IX.64

uszkodzony kominowy remont - naprawa
wymy w kominie (przebudowa na -
zabudowa) miedzian dachowej.
zrujnowany

15

25. Rejestr zabytku Nr

B/209

2078/11.05.87

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

1623-97-8

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

Budowany zupełnie niżej po.
XIX w. - można przebudowany XX

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

- wykonać w marcu 1959. Jak
najszybciej zabezpieczyć

XI. 1959

B. Paprocki

UWAGA!

Karta przepisana IX. 64

36. Wypełnił dnia
1959.

K. Hmolewska

37. Sprawdził dnia

mgr Bohdan Rymaszewski
mgr inż. arch. DONAT PUTROWSKI

Umurowany, wzwarty, zabudowany
i. l. Murowany, obrotowy,
kryty, holenderski. Trojosiowy, nie
pilotowa z lewą stroną, w której
klatka schodowa. Dwukolorowy.
Okna obrotowe opaskami,
kandydacje oddzielone gzymsami