

1. Obiekt

DOM ul. Traugutta 54

46/19



2. Czas powstania

1 ćw. XIX w.

3. Miejscowość

BARCZEWO

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres ul. Traugutta 54

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo olsztyńskie

gmina Barczewo pow. OLSZTYN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Wartenburg, Wartberge
lub Bartenburg

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo olsztyńskie

powiat olsztyński

8. Właściciel i jego adres

Eugeniusz Urbanek

9. Użytkownik i jego adres

Eugeniusz Urbanek

10. Rejestr zabytków

Nr A-2080 data 1979r.

11.05.87

autor zdjęć
data wykonania 9 Kwiecień 1980
miejsce przechowywania negatywów
BB. DZ Olsztyn

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Dom klasycystyczny, wzniesiony w 1 ćw.XIXw.
wielokrotnie remontowany, ostatnio w 1978r.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Budynek usytuowany kalenicą przy wschodniej pierzei
ul. R. Traugutta.

Murowany z cegły i otynkowany. Stropy, podłogi, więźba
dachowa, stolarka drzwiowa i okienna drewniana. Dachówka cera-
miczna - holenderka.

Założony na planie prostokąta, dwutraktowy ze skrajną
sienią.

Parterowy niepodpiwniczony.

Zawiera dwie izby ułożone jedna za drugą, z boku sien
i WC w czarnej kuchni.

Pomieszczenia prostokątne, kryte stropami belkowymi.

Elewacja frontowa dwuosiowa z jednym prostokątnym otwo-
rem okiennym i jednym otworem drzwiowym. Pod okapem profilowa-
ny gzyms wieńczący. Północna ściana boczna przylega do sąsied-
niej kamieniczki, południowa z dwoma prostokątnymi oknami
/nowymi/ w przyziemiu, wyżej zamknięta trójkątnym szczytem
z prostokątnym okienkiem w strychu. Ściana tylna dwuosiowa
z jednym prostokątnym otworem drzwiowym i jednym otworem
okiennym zamkniętym odcinkowo.

Dach dwuspadowy wysoki.

Stolarka częściowo zachowana, dwie ramy okienne
/od ulicy i od dziedzińca ze sklepieniami zdobionymi motywem
kostkowym.

Ogrzewanie piecowe. Instalacje : elektr. i wodno-kan.-

14. Kubatura <i>ok. 280 m³</i>	15. Powierzchnia użytkowa <i>ok. 54 m²</i>	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W 1978r. dokonano naprawy dachu, odnowienia wnętrza i odmalowania elewacji zewnętrznych		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania dostateczny : - fundamenty osiadłe na podmokłym gruncie 10% zniszcz., - ściany zewnętrzne zawilgocone 10% zniszcz., - stropy zużyte 12% zniszcz., - stolarka zawilgocona 10% zniszcz.-	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Akta różne od 1945r. WKZ Olsztyn

22. Bibliografia

- L. Czubiak i T. Domagała, Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur, Olsztyn 1969r. s. 81,
- Miasta polskie w tysiącleciu t. II, Wrocław, Warszawa, Kraków 1961r. s. 110.-

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Arch. Fot. WKZ, BBiDZ w Olsztynie nr neg.

24. Uwagi różne

25 Wypełnił 19.VII.1979r.
B. Janiszewska

26. Sprawdził