

1. Obiekt

KAMIENICA CZYNSZOWA


2. Czas powstania

1 ćw. XX w.

3. Miejscowość

ELBLĄG

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres ~~ul. A. Czerwonej nr 14~~

ul. Kłobucka 14

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo elbląskie

gmina

6. Poprzednie nazwy miejscowości

niem. Elbing

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975

województwo gdańskie

powiat

8. Właściciel i jego adres

Skarb Państwa

9. Użytkownik i jego adres

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej w Elblągu
ul. Ratuszowa 2/4

10. Rejestr zabytków

Nr A-4639 data 13.12.2016

autor zdjęć J. Barton
data wykonania liniec 1978
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Przykład dużej kamienicy czynszowej o rozbudowanej formie i niezachowanym obecnie detalu, powstałej na początku naszego stulecia.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Obiekt położony w pd-wsch narożniku ulic A.Czerwonej i Powstańców Warszawskich, w ciągu zabudowy.

Murowany z cegły, elewacje otynkowane, przekrycie dachu ceramiczne, balustrady balkonów żeliwne. We wnętrzu schody cementowe.

Założony na planie zbliżonym do litery L, ze ściętym narożnikiem pn-wsch, przybudówką od strony pd, wypełniającą narożnik powstały przez styk prostopadłych do siebie skrzydeł. Wejście na osi elewacji pn, 2-poziomowa sień i przelotowa klatka schodowa ze schodami 2-biegowymi. W przyziemiu 1 mieszkanie, pozostała część adaptowana na sklep, w kondygnacjach wyższych po 3 mieszkania. Na każdym piętrze wejście do 2 mieszkań od strony zach oddzielone półkolistą arkadą od pozostałej części klatki schodowej.

Budynek podpiwniczony, 4-kondygnacyjny, dach ma konstrukcję zbliżoną do masardowej, przekryty dachówką karpiówką. W połaci pn na osi prostokątna wystawka z trójkątnym szczytem oraz 3 facjaty, w połaci wsch 2 facjaty.

Elewacja frontowa od strony pn, 6-osioła, niesymetryczna. Oś główną wyznacza 2-kondygnacyjny wykusz o rzucie trapezu, drugi, 5-boczna w ściętym narożniku. W ostatniej kondygnacji obu wykuszów tarasy o pełnych balustradach. Podział elewacji poziomy dokonany przez profilowane gzymsy na przyziemiu i 3 kondygnacją oraz plastyczny, mocno wysadzony gzyms okapowy. Podobne podziały na elewacji wsch, tylne bezpodziałowe. Przy wykuszu elewacji pn z obu stron prostokątne balkony o żeliwnych, dekoracyjnych balustradach, podobne na elewacji pd i na przybudówce. Zachowana stolarka okienna, okna 1, 2 i 3-skrzydłowe z profilowanym ślimieniem i ozdobnym słupkiem.

We wnętrzu zachowana częściowo balustrada tralkowa. Drzwi w sieni wahadłowe, 2-skrzydłowe, przeszklone o zaokrąglonych górnych narożnikach.

Drzwi wejściowe płycinowe, 2-skrzydłowe w płycinach rośl. inny ornament secesyjny.

Kamienica posiada instalację wod-kan, elektr., gazową, telef. i ogrzewanie sieci c.o.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne Mieszkalne	17. Użytkowanie obecne Mieszkalne i usługowe.
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

J. Barton, lipiec 1971

26. Sprawdził