


184

1. Obiekt Zespół kamieniczek przy ul. Sowińskiego oraz Miejskich Murów Obronnych wzdłuż tej ulicy pomiędzy Basztami tzw. "Bocianią" i ruinami baszty północno-wschodniej.

2. Czas powstania  
XIV-XV / XVIII-XIX  
w.

3. Miejscowość  
DOBRE MIASTO

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



autor zdjęć  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów

Dariusz Chodkowski - plany sytuacyjne, rzuty  
15.VII.1979 r.  
WKZ Olsztyn

4. Adres  
Dobre Miasto  
ul. Sowińskiego

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

województwo ..... Olsztyn

gmina ..... Dobre Miasto

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Guttstadt

7. Przynależność administracyjna  
przed 1.VI.1975

województwo ..... Olsztyn

powiat ..... Lidzbark Warmiński

8. Właściciel i jego adres

Urząd Miasta i Gminy  
ul. Warszawska 14

9. Użytkownik i jego adres

Urząd Miejski i Gminy  
ul. Warszawska 14

10. Rejestr zabytków

Nr ..... data .....



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Obwarowania miejskie pochodzą z połowy XIV i początku XV wieku.

Od strony wschodniej obwarowań przybudowane zostały w XVIII-XIX wieku kamieniczki.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

W skład zespołu wchodzi kamieniczki: Sowińskiego nr 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 oraz odcinek muru stanowiący tylną ścianę rozebranej kamieniczki pomiędzy nr 11 a 13.



14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne  mieszkalne	17. Użytkowanie obecne  mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja  1964 r. - w czasie remontu zatarty pierwotny charakter kamieniczek.  1971-1974 - ostatni remont gruntowny.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Kamieniczki dwu i trój-kondygnacyjne, częściowo podpiwniczone, kryte dachem dwuspadowym, posiadają instalację elektryczną i sieć wodociągową. Wnętrza wykazują duże zawilgocenie, liczne wykwity grzyba w pomieszczeniach mieszkalnych. Więźba dachowa w złym stanie, gnijące belki konstrukcyjne. Elewacje zewnętrzne po remoncie w 1974 roku - stan dobry.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie  15.VII.1979 r. Wskazane przeprowadzenie gruntownego remontu pomieszczeń mieszkalnych w kamieniczkach.			



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

26. Sprawdził

mgr W. Chruszczyńska  
15.VII.1979 r.  
Olsztyn