

1. Obiekt

K O S C I Ó Ł p.u. Śm. Rodziny

2. Czas powstania  
1 poł.XIVw.

3. Miejscowość  
ŻELAZNA GÓRA

4. Adres  
Żelazna Góra

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna  
Elbląg  
województwo  
gmina / pow. Braniewo

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna przed 1 VI 1975

województwo Gdańsk  
gmina Braniewo

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymsko-Katolicka  
w Braniewie

9. Użytkownik i jego adres

Parafia Rzymsko-Katolicka  
w Braniewie

10. Rejestr zabytków

Nr 146/80 data 16.02.1990



autor zdjęć Zb.Dębowski WKZ Elbląg 15.IX 1981r.  
data wykonania  
miejsce przechowywania negatywów



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Żelazna Góra została założona w roku 1308 przez Henryka Eisenberga, Komtura Balgi. Na początku XIV w Żelazna Góra była kościołem parafialnym i zaliczała się do dekanatu braniewskiego.

W czasie reformacji kościół zajęli protestanci i posiadali go do końca wojny światowej.

Działaniu wojny 1945 r spowodowały zniszczenie kościoła.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

KOSCIÓŁ obecnie w ruinie. Zachowała się ściana zachodnia, wschodnia, częściowo północna i południowa.

Kościół orientowany. Murowany z cegły i z kamienia polnego. Założony na planie prostokąta.

Ściany oskarpowane. Północna i południowa rozcłonkowane ostrołucznymi, rozglifionymi blendami.

W ścianie zachodniej zachował się ostrołukowy portal drzwiowy.

Wschodni szczyt rozcłonkowany ostrołukowymi blendami i skarpami.

Na osi środkowej otwór po ostrołukowym otworze okiennym.

Ściany wewnętrzne rozcłonkowane odcinkowo zamkniętymi wnękami.



14. Kubatura 2156 m3	15. Powierzchnia użytkowa 308 m2	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne nieużytkowany
-------------------------	-------------------------------------	---	---

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Kościół znajduje się w stanie trwałej ruiny  
15.IX.1981r.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie



21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

- Boetticher II s 73
- Dehio,

23. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił  
mgr G Makowska  
PKZ Olsztyn  
15.IX 1981

26. Sprawdził



27. Załączniki



1. Miejscowość

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)



Wkładkę założył: .....  
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: .....

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/5/78  
OZGraf. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000

Wzór ODZ 1978 r.