

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ EWANGELICKI W RUINIE

2. Miejscowość

gm. BRANIEWO

ŻELAZNA GÓRA

3. Wiek

XIV

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m³2163 m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OLSZTYN

b) powiat

BRANIEWO

c) gmina

ŻELAZNA GÓRA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła + kamień

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) wiązania dachu

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

P. GRODZIE

8

b) autobusowa

ŻEL. GÓRA

n/m

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

23. Użytkownik i jego adres

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

X 1959

VIII 1966

DOSZCZĘTNIE SPALONY ST. B. 2ty

RUINA

RUINA

80

80

25. Rejestr zabytku Nr

Z/1

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografia


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


STAKE

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł
		

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia PRACISAK
VIII 1966 K. DEGORSKI

37. Sprawdził dnia

