



1. Obiekt	2. Czas powstania	3. Miejscowość
KAMIENICZKA	XIX/XX wiek	BISKUPIEC

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty Dariusz Chodkowski



autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

4. Adres	Biskupiec Mazurskie Przedmieście 4 nr hipoteczny
5. Przynależność administracyjna	województwo Olsztyn gmina Biskupiec powiat OLSZTYN
6. Poprzednie nazwy miejscowości	Bischofsburg
7. Przynależność administracyjna przed 1.VI.1975	województwo Olsztyn powiat Biskupiec
8. Właściciel i jego adres	PGKiM
9. Użytkownik i jego adres	PGKiM
10. Rejestr zabytków	Nr A-2145 data 8.09.1987

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Kamieniczka z XIX/XX wieku.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Usytuowana kalenicowo do ulicy w ciągu zabudowy ulicy, murowana z cegły i otynkowana, dwukondygnacyjowa.

Elewacja frontowa dwuosiowa, układ pomieszczeń we wnętrzu dwutraktowy.

W pierwszej kondygnacji kamieniczki pomieszczenie sklepowe - w drugiej mieszkalne; poddasze częściowo mieszkalne.

Otwory okienne prostokątne. Elewacja frontowa zwieńczona uskokowo profilowanym gzymsem wieńczącym.

Kamieniczka kryta dwuspadowym dachem i dachówką holenderką.

Więźba dachowa drewniana konstrukcji krokwiowo-płatwiowej. W połaci frontowej dachu w dwuosiowa wystawka kryta pulpitowym daszkiem.

Stolarka okienna z podziałem na cztery kwatery. W przyziemiu jednoskrzydłowe drzwi frontowe oraz duże okno wystawowe.

Kamieniczka na rzucie wydłużonego prostokąta - posiada wewnętrzne schody zabiegowe - jest także częściowo podpiwniczona.

Posiada instalację elektryczną oraz sieć wodociagową.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne mieszkalne	17. Użytkowanie obecne mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) <p>Ogólny stan zachowania kamieniczki dobry , po remoncie. Fundamenty w dobrym stanie, ściany wewnętrzne w dobrym stanie. Konstrukcja dachu oraz pokrycie dachu bez widocznych ubytków. Kamieniczka posiada instalację elektryczną oraz sieć wodociagową.</p>	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
15.X.1979 r. Ogólny stan zachowania kamieniczki dobry - nie wymaga prac konserwatorskich.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr W. Chruszczyńska
15.X.1979 r. Olsztyn

26. Sprawdził