

1. Obiekt

BUDYNEK GOSPODARCZY W ZESPOLE STADA OGIEROW

16015


2. Czas powstania

1891 r.

3. Miejscowość

BRANIEWO

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 9
nr hipoteczny działka nr 7/64

KW [REDACTED]

5. Przynależność administracyjna

województwo warmińsko-mazurskie
gmina m. Braniewo
powiat braniewski

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Braunsberg

7. Przynależność administracyjna przed
1 VI 1975

województwo olsztyńskie
powiat braniewski
do 1.01.1999 – województwo elbląskie

8. Właściciel i jego adres

Miasto Braniewo, ul. Kościuszki 111,
14-500 Braniewo

9. Użytkownik i jego adres

Miejski Ośrodek Sportu ZATOKA
w Braniewie, ul. Botaniczna 4

10. Rejestr zabytków

Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Stadnina koni w **Braniewie** (niem. *Braunsberg*) została założona w latach 1889 – 1891 jako jedna z kilku państwowych hodowli konia trakeńskiego w Prusach Wschodnich.

Zabudowania zespołu stadniny zlokalizowanej w południowej części miasta została wzniesiona w latach 1889 – 1891 i była w okresie późniejszym uzupełniana o nowe obiekty. Cały teren został starannie zaprojektowany z uwzględnieniem murowanego ogrodzenia, brukowanych dróg oraz komponowanej zieleni – drzew, klombów i pielęgnowanych żywopłotów sadzonych zarówno w części reprezentacyjnej jak i przeznaczonej dla treningu koni. W centrum założenia w otoczeniu ogrodu zbudowano reprezentacyjną willę dyrektora, w części zachodniej przy granicy z terenem klasztoru Sióstr Katarzynek zabudowania gospodarcze (kuźnię, powozownię) a w części południowo wschodniej czworobok zabudowy stajni i ujeżdżalni z torem treningowym i padokiem. Część południową zajęło osiedle mieszkaniowe dla pracowników, których domy zlokalizowano też bezpośrednio przy ul. Moniuszki w pobliżu głównej bramy wjazdowej do zespołu. Skromny budynek gospodarczy służący zapewne jako magazyn ogrodniczy powstał w roku 1891 (żeliwna tabliczka z datą na elewacji frontowej) w niewielkiej odległości od bramy wjazdowej od ul. Moniuszki przy ogrodzeniu od strony posesji klasztoru. Obiekt bez cech stylowych, budowniczy nieznan.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacja, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

SYTUACJA – budynek wzniesiono w pobliżu głównej bramy wjazdowej do zespołu przy ul. Moniuszki, bezpośrednio przy ogrodzeniu od strony posesji klasztoru SS Katarzynek.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA: fundamenty ceglane, ściany zewnętrzne z licowej cegły ceramicznej w układzie krzyżykowym, zaprawa wapienna. Ścianka działowa ceglana, tynkowana. Niepodpiwniczony.

WIĘZBA DACHOWA: drewniana z elementów tartych, krokwie układane bezpośrednio na murze, końcówki wyprowadzone okapem dekoracyjnie zaciosane.

DACH: pulpitowy o niewielkim kącie nachylenia, kryty papą na deskowaniu,

POSADZKI: klepisko

SCHODY: nie występują

OKNA: stolarka krosnowa, drewniana pochodząca z okresu po 1945 roku, okna okratowane.

DRZWI: wewnętrzne – nie zachowane, zewnętrzne: wrota deskowo – szpagowe na zawiasach pasowych.

PLAN: budynek na planie prostokąta o wymiarach 8,5 x 4,4 m. z dwoma wejściami od strony wschodniej w elewacji wzdłużnej oraz trzema niewielkimi oknami w tej elewacji. Mury zewnętrzne grubości 0,4 m.

BRYŁA: zwarta, prostopadłościenna, jednokondygnacyjowa, nakryta pulpitowym dachem o małym kącie nachylenia. Niepodpiwniczona.

ELEWACJE: wykonane w cegle licowej z bardzo skromnym detalem. Wschodnia – frontowa, wzdłużna, pięcioosiowa, symetryczna. W osiach skrajnych i środkowej okna różnej wielkości i kształtu zamknięte odcinkowo, łuki podkreślone pionowym układem cegieł, parapety ceglane: od południa największe okno w kształcie pionowego prostokąta, na środku małe okienko kwadratowe, w ostatniej osi okno w kształcie poziomego prostokąta. Otwory drzwiowe zamknięte identycznie. Bezpośrednio nad fundamentem między drzwiami płytka nisza zamknięta odcinkowo. Okap dachu wysunięty na ozdobnie zaciosanych końcówkach krokwi. Elewacja zachodnia – wzdłużna, tylna, symetryczna, dwuosiowa. W obu osiach niewielkie okna w kształcie poziomych prostokątów zamknięte odcinkowo, parapety ceglane. Pod okapem skromna opaska ceglana. Na przedłużeniu elewacji w kierunku północnym fragment ceglanego muru. Elewacja południowa – szczytowa, symetryczna, jednoosiowa, trójpoziomowa. W osi rozmieszczone regularnie w 3 poziomach dwa okna i płytka nisza nad fundamentem. Górne okno flankowane identycznie mi co do wielkości i kształtu blendami. Elewacja północna – szczytowa, ślepa, na środku symetrycznie umieszczone dwie blendy zwieńczone odcinkowo, tynkowane. Z elewacją związany w narożniku północno – zachodnim fragment muru ceglanego.

WNĘTRZE I WYPOSAŻENIE: podzielone na dwa pomieszczenia różnej wielkości (od południa – mniejsze) nakryte stropami deskowanymi. Wyposażenie niezachowane.

INSTALACJE: brakcd. na wkładce nr 1

<p>14. Kubatura</p> <p>ok. 90 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>37, 4 m²</p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p>gospodarcze</p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p>brak</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>Po 1945 roku nie prowadzono.</p>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p>Stan ogólny – zły</p> <p><u>fundament</u> - zły, zawilgocenie, spękania</p> <p><u>ściany zewnętrzne i wewnętrzne</u> – stan zły, zawilgocenia, ubytki, spękania</p> <p><u>wieżba dachowa</u> – bardzo zły, całkowite wyeksploatowanie, grozi zawaleniem</p> <p><u>pokrycie dachu</u> – bardzo zły, poważne ubytki,</p> <p><u>stolarka okienna</u> – stan szczątkowy,</p> <p><u>stolarka drzwiowa</u> – stan szczątkowy</p> <p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Zgodnie z opinią konstrukcyjną z dnia 29.03.2006 roku stan budynku grozi j zawaleniem. Ze względu na brak architektonicznych wartości indywidualnych także znikomą wartość w zespole, budynek winien zostać rozebrany a pozyskany materiał (cegła ceramiczna) wykorzystany przy remontach innych budynków w zespole Stada Ogierów.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowania) –

24. Uwagi różne –

25. Opracował

tekst: **Małgorzata Stanasiuk - Mordalska, marzec 2007 r.**

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki: **Małgorzata Stanasiuk - Mordalska, marzec 2007 r.**

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia: **Małgorzata Stanasiuk - Mordalska, marzec 2007 r.**

imię, nazwisko, data, podpis

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

22. Bibliografia:

Brak bezpośredniej, informacje ogólne na karcie zespołu Stada Ogierów w Braniewie, aut. M. Gawryluk, 2000 r., archiwum WUOZ Olsztyn

1. Plan Braniewa, wyd DEMART 2005 r.,
2. Mapa topograficzna w skali 1:25 000 Z 1937 roku,

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotograficzne (rodzaj, miejsca przechowania, sygnatury) -


26. Załączniki

wkładki nr 1 - 3

1. Miejscowość: **BRANIEWO**
2. Gmina: **m. Braniewo**
3. Powiat: **braniewski**
4. Województwo: **warmińsko-mazurskie**

5. Obiekt (nazwa jak w karcie)
**BUDYNEK GOSPODARCZY W
ZESPOLE STADA OGIERÓW**

6. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
rzut przyziemia, mapa topograficzna archiwalna, plan sytuacyjny



BUDYNEK GOSPODARCZY
W ZESPOLE STADA OGIERÓW
UL. MONIUSZKI, BRANIEWO
RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100



Mapa topograficzna w skali 1:25 000 z 1937 roku, fragment

BRANIEWO ZESPÓŁ STADA OGIERÓW

ul. Moniuszki 9

Plan sytuacyjny

rys. M. Gawryluk

0 20 40 60 80 100 M

teren klasztoru
SS Katarzynek

ul. Łąkowa

ul. Moniuszki












teren
dawnych koszar

LEGENDA:

1. Dom dyrektora (nr 9A)
2. Hydrofornia
3. Studnia
4. Budynek warsztatowy
5. Stajnia kwarantanny
6. Wozownia/garaże
7. Składzik
8. Waga
9. Stajnia główna
10. Ujeżdżalnia
11. Studnia
12. Stróżówka I (sklep)
13. Dom mieszkalny nr 9B
14. Stróżówka II
15. Stajnia

- A. Główny plac treningowy
B. Sad (dawny ogród)
C. Plac treningowy
D. Padok
E. Osiedle mieszkaniowe
F. Zabudowa gospodarcza osiedla
G. park

Oznaczenia:

-  - budynek zabytkowy
-  - budynek współczesny
-  - droga utwardzona
-  - starodrzew
-  - krzewy
-  - żywopłot
-  - trawnik
-  - ogrodzenie murowane
-  - ogrodzenie z siatki
-  - brama
-  - wjazd do zespołu

1. Miejscowość: BRANIEWO	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) BUDYNEK GOSPODARCZY W ZESPOLE STADA OGIERÓW	6. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) spis zdjęć, zdjęcia
2. Gmina: m. Braniewo		
3. Powiat: braniewski		
4. Województwo: warmińsko-mazurskie		

Spis zdjęć:

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Widok od wschodu z sylwetą klasztoru, | 10. Narożnik – zaciosane końcówki belek więźby | 19. Okno w elewacji frontowej |
| 2. Widok od północy, | 11. Okap - detal | 20. Okno w elewacji szczytowej południowej |
| 3. Widok od południa, | 12. Wnętrze – ściana frontowa | 21. Nisza w elewacji szczytowej południowej |
| 4. Widok od północy z terenu parku, | 13. Wnętrze – ściana tylna | 22. Mur ościeżnicy drzwi wejściowych |
| 5. Elewacja frontowa, wschodnia | 14. Wnętrze | 23. Wnętrze - strop |
| 6. Elewacja szczytowa, południowa | 15. Wnętrze | |
| 7. Widok od południowego wschodu | 16. Drzwi wejściowe j | |
| 8. Widok od zachodu | 17. Wnętrze, okno w ścianie frontowej | |
| 9. Elewacja zachodnia z fragmentem muru | 18. Tabliczka z datą w elewacji frontowej | |



3. Widok od południa,



4. Widok od północy



5. Elewacja frontowa, wschodnia



6. Elewacja szczytowa, południowa



7. Widok od południowego wschodu



8. Widok od zachodu



9. Elewacja zachodnia z fragmentem muru



10. Narożnik – zaciosane końcówki belek więzby



11. Okap - detal

1. Miejscowość: **BRANIEWO**
2. Gmina: **m. Braniewo**
3. Powiat: **braniewski**
4. Województwo: **warmińsko-mazurskie**

5. Obiekt (nazwa jak w karcie)
**BUDYNEK GOSPODARCZY W
ZESPOLE STADA OGIERÓW**

6. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

zdjęcia




12. Wnętrze – ściana frontowa



13. Wnętrze – ściana tylna



14. Wnętrze



15. Wnętrze



16. Drzwi wejściowe



17. Wnętrze, okno w ścianie frontowej



18. Tabliczka z datą w elewacji frontowej



19. Okno w elewacji frontowej



20. Okno w elewacji szczytowej południowej



21. Nisza w elewacji szczytowej południowej



22. Mur ościeznicy drzwi wejściowych



23. Wnętrze - strop