

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

1. Obiekt zabytkowy

BASZTA WSCHODNIA

3. Wiek XVI

4. Styl GOTYK

5. Kubatura m³ 8006. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

CEGLA

12. Ilość kondygnacji 3

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

DREWNO

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

DREWNO

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

DACHÓWKA

c) piwnic

1

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

PŁYTA Z HERBEM B-PA MAURYCJO FERBERA I DATA 1537 WMIROWA-NA NA ZEWNĄTRZ OD STR. PD-WSCH

15. Przeznaczenie pierwotne budynku BASZTA OBRONNA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne OBIEKT MUZEALNY

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
ZBUDOWANA 1537

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

STAN DOBRY

X 1957

WYMAGA REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO

30

VIII 1966

STAN B. DOBRY /PO RESTAURACJI/

1969 r.

odbud.

10. Udostępnienie

STATE

2. Miejscowość

FROMBORK

WZGÓRZE
KOPERNIKA

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OLSZTYN

b) powiat

BRANIEWO

c) gmina

FROMBORK

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

a) kolejowa

FROMBORK

w/m

b) autobusowa

FROMBORK

w/m

22. Właściciel i jego adres

SKARB PAŃSTWA

23. Użytkownik i jego adres

MWZEM MIKOŁAJA KOPERNIKA

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr F/7

15.10.1958

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


ORZEC. 463/58

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	Nr
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



USYT. WE WCH. ODCINKU
MURÓW OBRONNYCH, POŁA-
RONA Z NIMI SZYJA, /GAR-
DEM/. MUROWANA Z CG-
GĘ W UKRADZIE POLSKIM
NIETYNKOWANA cd 35.

32. Przebieg prac konserwatorskich

[illegible][illegible]

34. Inspekcje

35. Uwagi różne C. 91.

PRZYKRYTA DACHEM STÓŻKOWYM,
WIEŻNIA, TRZ OKRĄGŁE SCHODY WIO-
DĄCE DO PIWNICY.

VIII 66. PRZYLEGAJĄCA NIGDYŚ DO
B. WSCHODNIEJ PÓZNIEJSZA STARA
KUCHNIA - ROZEBRANA

36. Wypełnił dnia VIII 1966 PRZEPISAK
KRYSIOF DEGWORSKI

37. Sprawdził dnia



1966



1966