

Nr

IV 107.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

BUDYNEK mieszkalny ul. 22 Lipca nr. 12.
OBJEKT NIEZABYTEKOWY

IV

2. Miejscowość

OLSZTYN WIASTO
6392

3. Wiek

XIX w.

4. Styl

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo OLSZTYŃSKIE

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

cegła

cegła

b) sklepienia

—

—

c) stropy

drewno

drewno

d) więzania dachu

drewno

drewno

e) krycie dachu

dachówka

blacha

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

kosmetyka "foto" 2+2

c) piwnic

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

OLSZTYN GT.

2.2 km

b) autobusowa

OLSZTYN

0.8 km

22. Właściciel i jego adres

M. Z. B. M. w OLSZTYNIE

8. Wyposażenie architektoniczne

- 1) prof. opynny naokołnic
- 2) tytuł malowniczy
- 3) pr. gzyms okapowy i misochronologiczny.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

bud. mieszkal.

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

1946

—

18. Nadaje się do użycia na

—

23. Użytkownik i jego adres

3 rodziny
kosmetyka

24. Inwestor i jego adres

M. Z. B. M. w OLSZTYNIE

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1946 - odbudowa

1959 - roboty elewacyjne

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1945/6 r.

XII.1959 r.

spalony

odbudowa - rekonstrukcja

zawieszany, roboty elewacyjne

2x.1964.

25. Rejestr zabytku Nr

A-1815

rok 19.01.1989

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie


zamieniany

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



XII.1959r.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

2.XII.1959r.

[Signature]

37. Sprawdził dnia

Mgr inż. arch. DONAT PUTROWSKI
mgr Bohdan Rymszewski