

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

BASZTA "ZEGLARSKA" (109 BASTOWEJ, RYBACKIEJ)

2. Miejscowość

FROMBORK

3. Wiek

XV

4. Styl

gotyk

5. Kubatura m³144 m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

śląskie

b) powiat

brzeski

c) gmina

Frombork

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) ściany

kamień, drewno, cegła

b) sklepienia

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

a) kolejowa

Frombork

0,5

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa

— u —

0,5

d) więzania dachu

b) innych pomieszczeń

d) wody

22. Właściciel i jego adres

O.R. N. Frombork

e) krycie dachu

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

obronne

23. Użytkownik i jego adres

NIEUŻYTKOWANA

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

gotyk

17. Użytkowanie obecne

ruina

24. Inwestor i jego adres

18. Nadaje się do użycia na

łowadła ruiny

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

15 X.54

VIII 1966

zachowana do wys I kondygn. przykryta dachem

Zdegradowana

Ruina

POSTĘPUJĄCA RUINA

25. Rejestr zabytku Nr

F/57/58

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta snec 466/58

29. Fotografie 2 200 - 884

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępna



10,66

ul. Bażtowa

H ~ 1,60

8,45

Na planie projektu, wstępne zaplanowane do wysokości 2/3 tej kondygnacji. Ślady po późniejszym otynkowaniu.

otografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


36. Wypełnił dnia 15 V. 58

37. Sprawdził dnia VIII 1966
KRZYSZTOF DEGOROKI

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opis

onserwatorskich



Na planie projektu, wstępne rozmowy
do wysokości 2/3 tej kondygnacji
ślady po późniejszym otynkowaniu

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia 15 V. 58

37. Sprawdził dnia VIII 1966
KRZYSZTOF DEGOROKI



1966