

1. Obiekt zabytkowy

Kościół parafialny p.n. Matki Boskiej Królowej Polski

2. Miejscowość

Dobry

gm. Gódkowo

3. Wiek

XV

4. Styl

Gotyck

5. Kubatura m³

4300 m³

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OLSZTYN

b) powiat

PASTEK

c) gmina

Dobry

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

a) ściany

b) sklepienia

c) stropy

d) więzania dachu

e) krycie dachu

KAMIEŃ + cegła

drewno

— — —

ceram

8. Wyposażenie architektoniczne

OTwór z roku 1687r.

WITRAŻE BAROKOWE

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
X 1959			
VIII 1966	STAN DOBRY		

21. Stacja

22. Właściciel i jego adres

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

a) kolejowa

b) autobusowa

Stacja

Dobry

Odległość od stacji w km

12

27m

PARAFIA - DOBRY

PARAFIA - DOBRY

PARAFIA - DOBRY

PARAFIA - DOBRY

D/64

miejsce przechowywania

CWD — Drukarnia W-wa, Bema 60. Zam. nr 349-5162

37. Sprawdził dnia
viii 1966 K. DEGORSKI

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje
13. <u>IV</u> .57 stan dobry

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia
15-XI-54 prezesa
37. Sprawdził dnia
VIII 1966 K. DEGORŃSKI