

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Dzwonnica przy kościele p.w. św. Mikołaja

2. Miejscowość

Miasto
Frombork

3. Wiek

XVIII

4. Styl

5. Kubatura m³490m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa: 36 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła
drewno

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

—

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

Olsztyn

b) powiat

Frombork

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

FROMBORK

1

b) autobusowa

—

0,2

22. Właściciel i jego adres

Parafia R. kat. PORN
we Fromborku

23. Użytkownik i jego adres

mieszkaniec

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Dzwonnica

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

—

17. Użytkowanie obecne

mieszkaniec

18. Nadaje się do użycia na

dzwonnice

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

stan b. dobry

XII.1945 r.

— dobry

V.1959

wymaga niewielkiego remontu dachu i okalowania

18%

25. Rejestr zabytku Nr

7/58

17.10.1958

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


onez. 465/58

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

dostępna



Na planie kwadratu. Parkier mury
z cegły o układzie blokowym przewidy

rafia

32. Przebieg

Rok



33. Koszty
w tys. z

ie prac

Koszt
tys. zł

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia 15-XI-58
przepraszam

37. Sprawdził dnia VIII. 1966 DEGORSKI