

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

WARMIŃSKO-
MAZURSKIE

1. Obiekt zabytkowy

KAMIENICZKA przy Placu Grunwo Ldzkim nr 29

2. Miejscowość

GIZYC K02536

LÖTZEN

MASTO

3. Wiek

XIX

4. Styl

bezhylowy

5. Kubatura m³

11482

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

obwód mazowiecki

b) powiat

Gizycko

c) gmina

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

6

c) lasy

—

d) wiązania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

3

d) wody

—

e) krycie dachu

dachówka

c) piwnic

podpiwniczenie

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

sklep i mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na:

—

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

1965

Shu Samvelyan

25. Rejestr zabytku nr

9/72

rok _____ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie



ematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Murowany z cegły, obynkowany. Na murze gładki. Farbowany, w całości podpierniczony, z wyłożonym podłogiem. Szarytary. Dach dach gładki, trysy dachówki. Wnętrze przebudowane.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Ze względu na materiał
wchodzić do V grupy

36. Wypełnił dnia 15. IX. 58 v

37. Sprawdził dnia

M. Arszyński
15. IX. 1965