

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

WARMIŃSKO-  
MAZURSKIE

1. Obiekt zabytkowy

POZA SPISEM

PIEC ŚREDNIOWIECZNEJ CEGIELNI

2. Miejscowość

NARZYM 2906  
11 000 - Drożd  
du. DEBARDOWO

3. Wiek XIV / XV

4. Styl

5. Kubatura m<sup>3</sup>w 70 m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

DEBARDOWO

Trosko-Osada

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

Kamień

b) sklepienia

cegła

c) stropy

-

d) wiązania dachu

-

e) krycie dachu

-

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Narzym

w miasteczku

b) autobusowa

Trosko

4 km

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

brak

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkanie

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkanie

17. Użytkowanie obecne

-

18. Nadaje się do użycia na

-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Przed 1410

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

10. Udostępnienie

Obiekt niedostępny

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny


28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa



## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

Typ  
4

W roku 1913 odkryty został w czasie zakładania przewodu odwiadującego, prowadzącego plebania. W piecu zachowały się resztki węgla w postaci resztek odpowiadających formom ugięciu pierścienia przy budowie kościoła.

To jedyne zachowane w takim doświadczeniu słowie znalezisko jakie znane jest historii kultury materialnej zaskło po dokonaniu zdjęć i pomiarów pozostało zachowane. Opieniam się na informacjach mieszkańców wsi, którzy mówią że pozostało ono od tej pory nie tknięte.

Literatura i uproszczony pomiar

Dehlfesen. Ein mittelalterlicher Ziegelofen.  
Die Denkmalpflege, XVII, 1915, nr 2, s. 12-14.

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

## Przewidywane

## Rzeczywiste

## 34. Inspekcje

## 35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia IX. 1964  
M. ARSZYŃSKI

37. Sprawdził dnia