

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

RUINY ZAMKU.

2. Miejscowość

Olsztynskie
gm. MRAGOWO
SZESTNO

3. Wiek

XIV
~~XIX~~

4. Styl

GOTYCKI

5. Kubatura m³~~2300~~ 36. Powierzchnia w m²a) zabytkowa: ~~3000~~ b) użytkowa: 3000

20. Przynależność administracyjna

a) województwo OLSZTYŃSKIE
b) powiat MRAGOWO
c) gmina SZESTNO

7. Materiał budowlany

przed
zniszczeniempo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

KAMIEŃ
I CEGŁA12. Ilość kondygnacji: część
PRZYLIENIA I PIWNICE SKRZYDŁA
P.N.

a) ogrody stylowe

b) sklepienia

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

—

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

—

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od
stacji w km

a) kolejowa

MRAGOWO

8.0 km

b) autobusowa

SZESTNO

0.2 km

22. Właściciel i jego adres

PANSTWOWE

23. Użytkownik i jego adres

P.G.R. SZESTNO

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

rok ———— miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer
hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
o/oodbu-
dowa
o/o

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

RUINA

X 1959

RUINA NIE DO ODBUDOWY

70%

Zm. 64

Zachowany niewielki fragment muru


ZBUD. ZAPEWNE 1367R.
W 1827 r. JAZ RUINA.

Zachowany murek fozg

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY

31. Szkic sy



ia

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Porosty tylko fundamenty
należy oblać obciążeniem
(Adaptacja dla celów stoł.)

Z uwagi na stan zachowania
proponuje się przebudowę do III-IV

36. Wypełnił dnia

Xorg 23.11.19

37. Sprawdził dnia

mgr Bohdan Rymszewski

mgr inż. arch. DONAT POTROWSKI

Murowany z kamieni polnych, wyżej z cegły o
układzie o gotyckim. Pierwotnie rator z 4 stykajęcy
się narożnikami prostokątnymi, set skrydeł z których
zachowane piwnice i części murów przyziemia
skrydeł pn. z pierwotnych wzmocnień zachowane
słaby fragment między murami.

