

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ FARNY P.W. SW. JANA CHRZCICIELA

2. Miejscowość

ORNETA (WORMDITT)

3. Wiek

XIV

4. Styl

GOTYK

5. Kubatura m³

20 800

6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OLSZTYN

b) powiat

BRANIEWO

c) gmina

ORNETA

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

4

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA

b) sklepienia

CEGLA GWIAZDZISTE

c) stropy

d) wiązania dachu

DREHNO

e) krycie dachu

DACHÓWKA

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) innych pomieszczeń

d) wody

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

ORNETA

w/m

b) autobusowa

ORNETA

w/m

22. Właściciel i jego adres

PARAFIA RZYM.-KAT.

WORNECIE

23. Użytkownik i jego adres

PARAFIA RZYM.-KAT.

WORNECIE

24. Inwestor i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

SKLEPIENIE GWIAZDZISTE, ZEBRA PROFILOWANE, BAROKOWE WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE: AMBONA, OLTARZE STALLE.

OLTARZ GOTYCKI

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

SAKRALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

SAKRALNE

18. Nadaje się do użycia na

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XIV w.; XVII. kaplica barokowa

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

NIE ZNISZCZONY

XII.1945 r.

- " -

VIII 1966

STAN B. DOBRY

25. Rejestr zabytku Nr

17.11.1956

rok

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

STALC

Kościół usytuowany w narożu rynku. Orientowany, murowany z cegły o układzie wendyjskim, na granitowym podmurowaniu, nietynkowany. Zakończony na rzucie prostokąta, trójnawowy, czteroprzęśłowy, bazylikowy z rzędami prostokątnych kaplic. Od zachodu wieża prostokątna niewystępująca z lica fasady. W przyziemiu wieży -kruchta. Od wschodu -przebieganie. Kaplice i sąsiadujące z nimi przebiega naw bocznych na krzyż wspólnymi dachami dwuspadowymi, poprzecznymi do osi kościoła. Słupienie gwiaździste, filary ośmioboczne.

34.80

38.60

$h_{sr} \approx 17.00$

