

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ P/w Królowej Korony Polskiej ul. GIZYCKA II

2. Miejscowość

ORZYSZ

3. Wiek

XVI

4. Styl

późny gotyk

5. Kubatura m³3.315 m³6. Powierzchnia w m²445 m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień
cegła

b) sklepienia

—

c) stropy

drewn.

d) więzania dachu

drewn.

e) krycie dachu

dachówka

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

—

b) innych pomieszczeń

2 + 1

c) piwnic

4

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne

teren podłóg 0,25 ha

8. Wyposażenie architektoniczne

Dzwon z r. 1603

Obraz z 1 poł. XIX w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

kościół

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

— " —

17. Użytkowanie obecne

— " —

18. Nadaje się do użycia na

— " —

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XVI w.

brak bliższych danych

1871-72 r.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

nie zniszczony

XI.1939 r.

— " —

XII.1945 r.

— " —

X. 59 r.

stan dobry

XIII. 64

stan dobry

nie zniszczony

15%

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OLSZTYN

b) powiat

Pisz

c) gmina

Orzysz

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Orzysz

b) autobusowa

Orzysz

22. Właściciel i jego adres

Parafia rzym.-kat. w Orzyszu

23. Użytkownik i jego adres

Parafia rzym.-kat. w Orzyszu

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

25. Rejestr zabytku Nr

rok 10.V.68

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

526-25