

Nr

IV

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIOŁ PARAF. PW ŚW. JAKUBA /RUINA/

2. Miejscowość

OSETNIK

pow. ORNETA

III

3. Wiek

XV-XVIII

4. Styl

barokowy

5. Kubatura m³1765 1900 m³6. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

śląskie

b) powiat

brzeski

c) gmina

CHWAŁĘCIN

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

kamień + cegła

b) sklepienia

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

ORNETA

10

b) autobusowa

CHWAŁĘCIN

3

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne

krokielnicie granitowe

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

17. Użytkowanie obecne

ruina

18. Nadaje się do użycia na

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

XV, kr. XVII w. odbud. 1729 r. przebud.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

15.X.59

VIII 1966

dla celów spalonych

ruina

POSTĘPUJĄCA RUINA

80%

25. Rejestr zabytku Nr 0/43

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

doctepny

15.8.57
VIII 1966 K. DEGÓRSK

VIII 1966 K. DEGUŃSKI