

Nr

III

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

ZAMEK KRZYŻACKI

2. Miejscowość

MIASTO

OLSZTYNEK (HOHENSTEIN)

3. Wiek

4. Styl

5. Kubatura m³6. Powierzchnia w m²

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania dachu

e) krycie dachu

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Kuchnia Sektora

23. Użytkownik i jego adres

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

0/77

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Sklepienia krzyżowe w piwnicy. Krzyżowy dach.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

Domek

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

Sektora

17. Użytkowanie obecne

-/-

18. Nadaje się do użycia na

-/-

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia %

Odbudowa %

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.


1961

Wielki pożar spłonął
zamek

10. Udostępnienie

Shue

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Zachowany obecnie relikt w kształcie litery L jest pozostałością dawnego skrzydła głównego. Posiada dolne partie murów kamiennych i wsię wglanych z dawnej substrukcji kamień. Dawne rozplanowanie wnętrza w części tylko w piwnicy, które zachowała wsię sklepienia kopułowo-ślabowych. Fasady zdobione w wsię oryginalne, sztukateriami. Od zachodu dwie kamienne konsole rzeźbione 1832 r. dąbki.

Bibliografia

Ulsen Burgbräuten, s. 137.

Dehio-Jahrbuch, Deutschland, Preussen, Berlin 1952 s. 254.

Baethrich, Bau und Kunstdenkmäler, Ostland

Łąkowski, Trykowski, Katalog PIS.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł



35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia IX-1964.
M. ARSZYŃSKI

37. Sprawdził dnia