

1. Obiekt

K A M I E N I C Z K A

2. Czas powstania

pocz. XX w.

3. Miejscowość

J E Z I O R A N Y

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres Jeziorany
ul. Mickiewicza 1

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo Olsztyn

gmina Jeziorany

pow. OLSZTYN

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Seburg, Zyborg, Seeburg

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo Olsztyn

powiat Biskupiec

8. Właściciel i jego adres

PKP - Czerwotka

9. Użytkownik i jego adres



PKP - Czerwotka

10. Rejestr zabytków

Nr A-3743 data 1.06.87

autor zdjęć
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów

Zb. Dąbkowski



12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Kamieniczka z początku XX wieku.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Kamieniczka usytuowana kalenicowo, w narożniku zwartej zabudowy ulicznej. Murowana z cegły, otynkowana z drewnianymi stropami, drewnianą więźbą dachową krokwiowo-jętkową ze słupami przyściennymi.

Kamieniczka na rzucie prostokąta, trzytraktowa z boczną sienią przelotową. Dwukondygnacyjna, częściowo podpiwniczona. Elewacja frontowa trójosiowa. W cokole dwa okienka piwniczne zamknięte odcinkowo. W lewej bocznej osi drzwi płycinowe we wnęce zamkniętej odcinkowo, prowadzące do sieni.

Przed wejściem schodni betonowe. Okna przyziemia i piętra prostokątne ze stałym ślaniem rowkowym i podziałem na sześć kwater. Gzyms wieńczący uskokowo-profilowany.

W połaci dachowej wystawka zamknięta spływowo, z półkolistym otworem okiennym. Dach dwuspadowy kryty dachówką holenderką.

We wnętrzu schody drewniane, tralkowe. Sklepienie w pinicy.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
616 m ³	154 m ²	mieszkalne	mieszkalne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
Remont elewacji z 1976 roku.		Stan zachowania dobry. Wnętrze budynku wymaga remontu bieżącego. Konieczne odnowienie ścian.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			
Wymagany bieżący remont wnętrza budynku.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

22. Bibliografia

- Deutsches Städtebuch. Handbuch Städtischer Geschichte red. von E. Keyser Stuttgart 1949,
- Czubiel L., Domagała T., Zabytkowe ośrodki miejskie Warmii i Mazur, Olsztyn 1969,
- Boetticher A., Die Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen. Königsberg 1894,
- Dehio G., Gall E., Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler Deutschordenland Preussen, München Berlin 1952,
- Poschmann A., 600 Jahre Seeburg Bilder aus alter und neue Zeit. Bischofsteinitz 1938,
- Korycka W., Biskupiec z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1969,
- Katalog zabytków Województwa Olsztyńskiego /maszynopis/ w Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- Janasz-Biskupowa J., Rozwój przestrzenny miasta Jezioran Komunikaty Mazursko-Warmińskie

24. Uwagi różne

1965 nr 1.,

- Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1882 t. III,

25. Wypełnił

15.VII.1980 PKZ Olsztyn
mgr M. Przytocka
mgr G. Makowska

26. Sprawdził

27. Załączniki