

Nr

II

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ FILIALNY p.n. ś. Piotra i Pawła (d. ewangelicki)

2. Miejscowość

KOZŁOWO MAŁE

gm. w/m.

3. Wiek XVIII

4. Styl barok

5. Kubatura m³ 1.5006. Powierzchnia w m²

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

Olsztyn
Kiełty
Kozłowo

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

b) sklepienia

c) stropy

d) wiązania dachu

e) krycie dachu

czerwona cegła

drewno

drewno

dachówka

12. Ilość kondygnacji

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

Kiełty
w. mijski

22. Właściciel i jego adres

Kunia Biskupia Olsztyn

23. Użytkownik i jego adres

j.w.

24. Inwestor i jego adres

j.w.

8. Wyposażenie architektoniczne

Stalarka przzioma i skłona.
Oryginalne ciekawe ozdobienia
Ozdoby elementy Stalarki dachu

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

sakralne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

-t-

17. Użytkowanie obecne

-t-

18. Nadaje się do użycia na

-t-

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1733-38

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			
1964	nie zniszczony		
	stan dotychczasowy		

25. Rejestr zabytku Nr.....

rok..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta


29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

state

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Budowla o układzie podłogowym na dwie przeloty, k. Od
próchnia na osi prostej. Łaciści murownicy z kamieniami i
czerw. cegłami, z opuszkami w skł. skien, na podł. m-
kach i pod skiepm. Łaciści wielospadowym, kalenicowym
dachem. Wnętrze w skł. skien murownicy, w goś. m-
konstrukcji stropowej, w skł. skien. Oświetlenie prześ-
katymy oknami, wnętrze łaciści kruskim stropem
decho gill, deutsch ostendland müssen 5. 262

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia IX, 1964

NARIAN ARSZYŃSKI

37. Sprawdził dnia