

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z

Nr

7642

1. Obiekt

KOŚCIOŁ EWANGELICKI OB. PARAFIALNY RZYMSKOKATOLICKI P. W. SW.
JANA CHRZCICIELA




2. Czas powstania

XV, 1739, 1843

3. Miejscowość

P I S Z

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

12-200 Pisz
ul. Buczka

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwosuwalskie.....

gminaPisz.....

6. Poprzednie nazwy miejscowości

JOHANNISBURG

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

województwoolsztyńskie.....

powiatPisz.....

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymskokatolicka
w Pisz
Diecezja Warmińska

9. Użytkownik i jego adres

J. W.

10. Rejestr zabytków

510 1986-06-26
Nr data

Kościół parafialny istniał w Piszcu w 1449 r. W wieku XVI należał do dekanatu reszelskiego. W okresie reformacji zajęli go protestanci. 21 listopada 1694 zniszczył go pożar. Odbudowany w 1696 r., został zamknięty 28 października 1838 r./groził zawaleniem/. Nowy kościół wybudowano w 1843 r..Po drugiej wojnie światowej został przejęty przez katolików. Konsekracja kościoła odbyła się 6 czerwca 1971 r.

Przyziemie wieży gotyckie, wyżej w. pozbawione cech stylowych /1739/. Kościół klasycystyczny.

SYTUACJA

Kościół jest położony na terenie parafialnym, w centrum miasta, po wschodniej stronie ul. Buczka. Otacza go murek.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Fundamenty wzniesiono z kamienia polnego, ściany korpusu i pd. dobudówki-w konstrukcji szachulcowej z wypełnieniem ceglanym, wieża i pn. dobudówka-murowane, użyto cegły pełnej palonej na zaprawie wapiennej. W przyziemiu wieży zastosowano sklepienie gwiazdziste, w korpusie i dobudówkach-stropy drewniane, tynkowane na podsufitce, w wyższych partiach wieży-stropy belkowe, związane konstrukcyjnie z samonośną konstrukcją drewnianą. Wieżba nad korpusem w konstrukcji wieszarowo-kleszczowej, nad dobudówkami, krokwiowa, nad wieżą-ośmioboczną wieżyczka związana z konstrukcją samonośną. Dach korpusu i dobudówek kryty dachówką ceramiczną, esówką. Wnętrze wyłożone terakotą, na chórze drewniana podłoga. Schody jednobiegowe, łamane w konstrukcji policzekowej z drewnianą balustradą. Okna ościeżnicowe. Drzwi płycinowe i szalowane.

RZUT

Budowla na planie wydłużonego prostokąta. Od południa, w połowie elewacji przylega kruchta na planie prostokąta, od północy, przesunięta z osi na wschód-zakrystia o rzucie kwadratu. W osi fasady usytuowano wieżę o podstawie kwadratu.

BRYŁA

Budowla bez podpiwniczenia /od wschodu, poniżej posadzki piec c.o./, korpus kryty dachem trójspadowym, dobudówki-dwuspadowymi, czterokondygnacyjna wieża - czterospadowym przechodzącym w ośmiospadowy.

ELEWACJE

Zachodnia/fasada/z wejściem w osi wieży, nad nim okna na 2 kondygnacjach, w 4 kondygnacji dwa okna. Południowa o sześciu osiach okiennych w korpusie i jednej w kruchcie. Północna w tej samej ilości osi, tylko usytuowanych asymetrycznie. Wschodnia dwuosiowa /na wysokości fundamentów, wejście, do pomieszczenia z piecem, pomiędzy oknami/.

INSTALACJE

Elektryczna, c.o.

14. Kubatura 5800 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 736 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja W 1964 roku dokonano remontu kościoła.		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan wszystkich elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych dobry.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst	Adam Żywiczyński III 1990 imię, nazwisko, data, podpis
plany, rysunki	Adam Żywiczyński III 1990 imię, nazwisko, data, podpis
zdjęcia fotogr.	Adam Żywiczyński II 1990 imię, nazwisko, data, podpis
miejsce przechowywania negatywów archiwum BDZ	

KARTA PO WYPEŁNIENIU PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA AUTORSKIEGO!

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

wkładka

1. Miejscowość PISZ	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) kościół	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) zdjęcia
------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------



Widok od pn.-wsch.



Widok od pd.-wsch.



Widok od pd.-zach.



Widok od pn.-zach.

Wkładkę założył: Adam Żwiochowski III 1990
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Suwałki