

Nr 84

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

Kamienica mieszkalna ul. KOSCIUSZKI nr. 22.

2. Miejscowość

7288 / PREUSSISCHE  
PASTOR HOLLAND /  
KIASO3. Wiek  
XVIII4. Styl  
renesans5. Kubatura m<sup>3</sup>  
1624 m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>  
a) zabytkowa: 147 m<sup>2</sup> b) użytkowa: 147 m<sup>2</sup>

20. Przynależność administracyjna

a) województwo olętyński  
b) powiat Panie  
c) gmina7. Materiał  
budowlanyPrzed znisz-  
czeniemPo  
odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

cegła

—

12. Ilość kondygnacji 2

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia

—

—

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

b) sady i grunty uprawne

2 ary

c) stropy

drewno

—

a) izb mieszkalnych

7

c) lasy

—

d) więzania  
dachu

drewno

—

b) innych pomieszczeń  
magazyn, sklep 2

d) wody

—

e) krycie dachu

dach „s”

—

c) piwnic

2

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

izcyst renesansowy  
profilowane gzymsy  
nad olinaami.  
prof. opaski olienne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku bud. mieszkalna

16. Użytkowanie w latach ubiegłych 1946 — „ —

17. Użytkowanie obecne — „ —

18. Nadaje się do użycia na odbudowie — „ —

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

Panie

1,3 km

b) autobusowa

— „ —

1,3 km

22. Właściciel i jego adres

M.R.N. w Panie

23. Użytkownik i jego adres

M.R.N. bud. mieszkalna

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy  
XVIII — budowa.

1947 — przebudowa.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

| Data                 | O P I S              | Znisz-<br>czenia<br>% | Odbu-<br>dowa<br>% |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| VIII.1939 r.         | —                    |                       |                    |
| XI.1939 r.           | —                    |                       |                    |
| XII.1945 r.          | zaniedbany           | 20%                   |                    |
| 1947                 | remont               |                       | 15%                |
| XI.1956              | spalony              | 70%                   |                    |
| XI.1959<br>VIII 1966 | spalony<br>ROZEBRANA | 70%                   |                    |

25. Rejestr zabytku Nr P/170

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta onea. IV-56-56.

29. Fotografie  
neg. 376.

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

pusty - częściowo  
zabezpieczony  
(deski)



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



32. Przebieg prac konserwatorskich

| Rok | Wyszczególnienie prac | Koszt<br>tys. zł |
|-----|-----------------------|------------------|
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |
|     |                       |                  |

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

9.XI.1959. *[Signature]*

37. Sprawdził dnia



9.XI.1959r.