

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Obiekt został zbudowany prawdopodobnie w połowie XIX w. wg informacji zebranych w terenie właściciel tego gospodarstwa - Niemiec do 1945 r. troszczył się o jego stan techniczny i należyte utrzymanie.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Zagroda położona w sąsiedztwie drogi wiejskiej, składa się z chałupy, chlewa, stodoły z szopą oraz studni. Kształt siedliska - prostokątny. Powierzchnia podwórza gruntowa. Zagroda częściowo ogrodzona płotem. W bezpośrednim sąsiedztwie pola uprawne, droga oraz inna posesja.

C h a ł u p a Usytuowana szczytem do drogi wiejskiej / w odległości około 28 m od niej / zamyka podwórze od strony zachodniej. Jest to obiekt drewniany na planie prostokąta o wymiarach 8,80 x 16,32 m usytuowany na podmurówce z luźnych kamieni polnych. Szerokofrontowa, podcieniowa, symetryczna, trójdzielna, częściowo podpiwniczona z dwoma symetrycznie umiejscowionymi otworami drzwiowymi. Wzniesiona w konstrukcji wieńcowej, zwężowanie na rybi ogon. Dach dwuspadowy kryty słomą i trzcina / trzcina przykrywa słomę /. Wejście od sieni od podwórza. Za sienią znajduje się kuchnia - pierwotnie czarna obecnie przebudowana. Drugie wejście do kuchni prowadzi od strony warzywnika. Od drogi są dwie izby, w części wschodniej izba i komora. Ściany wewnętrzne otynkowane. W sieni i kuchni posadzka cementowa, w pozostałych pomieszczeniach wykonana z desek. Strop w kuchni, sieni oraz w izbach położonych od strony drogi - belkowy, w pozostałych pomieszczeniach tj. w komorze i izbie sufit. W szczycie zachodnim znajduje się płytki podcień, w którym zachował się jeden /środkowy/ słup zdobiony, w sparty na kamieniu polnym. Szczyt oszalowany; w górnym trójkącie układ desek w jodełkę, w dolnej części układ desek pionowy. W zwieńczeniu zachowany fragment zdobionego pazdura. Szczyt wschodni jest także odeskowany lecz występuje tutaj układ desek wyłącznie pionowy. Więźba krokwiowo-jętkowa. System ogniowy tworzy jeden duży komin, w przekroju zbliżony do kwadratu, wykonany z kamieni / na wysokości kalenicy wykonany z cegły /. Komin spełnia rolę wędzarni. W południowo-wschodniej izbie zachował się piec z dekoracyjnymi kaflami. Otwory okienne i drzwiowe prostokątne w węgarach. Drzwi płycinowe.

14. Kubatura ok. 600 m ³	15. Powierzchnia użytkowa ok. 125 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne chałupa	17. Użytkowanie obecne chałupa
--	---	--	-----------------------------------

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Ściany poważnie uszkodzone przez owady. Pokrycie dachu dobrze zachowane.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

Obiekt wymaga remontu kapitalnego.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

BDZ Suwałki - nr neg.fot. 506-508,552-554.

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

mgr Janusz Mackiewicz
styczeń 1980 r.

26. Sprawdził

1. Miejscowość

JEZIORKO

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

CHAŁUPA

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

FOTOGRAFIE



Wkładkę założył: Janusz Mackiewicz-styczeń 1980
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Suwałki

Jedn. Wyd. Akcyd. Olsztyn zam. 1299/5/78
GZGraf. ZP. Ostróda zam. 1040 n. 20000