

1. Obiekt

Budynek mieszkalny - chałupa


2. Czas powstania

II poł. XIX w

3. Miejscowość

K A Z A N I C E

11. Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Kazanice 58

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo olsztyńskie

gmina Lubawa

6. Poprzednie nazwy miejscowości

bz

7. Przynależność administracyjna
przed 1.VI.1975 r.

województwo olsztyńskie

powiat Nowe Miasto Lub.

8. Właściciel i jego adres

E. Laskowska

Kazanice 58.



9. Użytkownik i jego adres

J.W.

10. Rejestr zabytków

Nr 2553

data 3.11.1989



autor zdjęć Tadeusz Korowaj X 1985r
data wykonania
miejsce przechowywania negatywów BBiDZ Olsztyn

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Autorem budowy obiektu był pradziadek obecnej właścicielki p. Neuman. Obecna właścicielka odziedziczyła ten dom po swojej matce P. Ługiewicz.

W pierwotnym stanie obiektu dokonano następujących zmian:

- wymieniono okna na większe /przede 6-dzielne/
- wymieniono konstrukcję dachową i poszycie słomiane na eternit
- wymieniono drewniane podłogi, a w kuchni podłogę cementową wyłożono lastriko
- deski pułapowe obito płytą
- rozebrano kaflowy trzon kuchenny i wstawiono westfalkę, a w izbie piec akumulacyjny

Wszystkich tych zmian dokonano podczas remontu chałupy w 1980r.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach wnętrze wyposażenie, instalacje)

Obiekt wchodzi w skład posesji położonej w centrum wsi. Chałupa symetryczna, szerokofrontowa, dwutraktowa posadowiona jest na podmurówce z kamienia polnego polepianego zaprawą gliniano-wapienną. Podmurówka zwieńczona rzędem cegieł, a na nich spoczywają belki ścian z sosnowych kanciaków o konstrukcji zrębowej zawęgłowane w narożnikach na węgiel gładki. Otwory okienne osadzone w węgarach, okna pojedyncze, ościeżnicowe. Otwór drzwiowy w węgarach, drzwi wejściowe o konstrukcji filongowej. Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowej wzmacniany jętkami na 1/3 wysokości od kalenicy. Krokwie połączone ze sobą na zakład spoczywają na 8 belkach stropowych. Poszycie dachu eternitem falistym. Szczyty obite deskami pionowo na styk. Ściany wewnątrz chałupy z sosnowych kanciaków połączone z zewnętrznymi przez zawęgłowanie. Do belek ścian wewnętrznych nabite są ukośnie listewki i na nich nażucony jest tynk gliniano-wapienny. Drzwi wewnątrz chałupy o konstrukcji filongowej. Podłoga z desek kantówek połączonych ze sobą na felc. W kuchni podłoga wyłożona lastriko. Sufit z desek kantówek połączonych ze sobą na zakład leżące na belkach stropowych i obite płytą. System ogrzewczy składa się z westfalki, pieca akumulacyjnego i ogrzewczego piecyka żelaznego "żelazniaka". Obiekt posiada instalację elektryczną i odgromową.

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
209 m ³	91 m ²	budynek mieszkalny	jak obok
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)	
		Dobry stan zachowania obiektu.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

T. Korowaj

imię i nazwisko

data

X 1985r

26. Sprawdził

imię i nazwisko

data

27. Załączniki

wkładka do karty ewidencyjnej

1. Miejscowość KAZANICE gmina: Lubawa powiat: Iława województwo: warmińsko - mazurskie	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Chałupa nr 58	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) zdjęcia
---	--	--



Fot. nr 1. Chałupa widok ogólny od strony podwórza



Fot. nr 2. Chałupa elewacja tylna z przekształconymi otworami okiennymi

Wkładkę założył: Wiktor Knercer

Autor zdjęć : Wiktor Knercer

Data założenia wkładki 3.10. 2008

Miejsce przechowywania negatywów: ROBiDZ w Olsztynie

1. Miejscowość	2. Obiekt (nazwa jak w karcie)	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)
Kazanice 5 8	budynek mieszkalny	3 fotografie: drzwi wejściowe, fragm. konstr. podwaliny i ścian w narożniku, fragm. konstr. dachowej



Wkładkę założył: T. Korowaj X 1985r
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BBiDZ Olsztyn

Wzór ODZ 1978 r.