

1. Obiekt

1049/1 KOSCIÓŁ EWANGELICKI'


2. Czas powstania

1400, 1583
1730, 1884

3. Miejscowość

BEZŁAWKI

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



4. Adres

Bezlawki

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo olsztyńskie

gmina Reszel

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Baslack / niem. /

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo olsztyńskie

powiat Kętrzyn

8. Właściciel i jego adres

Archidiecezja warszawska
i parafia ewangelicka

9. Użytkownik i jego adres

Obecnie nieużytkowany.

10. Rejestr zabytków

Nr A-785 data 5.II.1968

autor zdjęć **Mirosław Rutkowski**
data wykonania **10. 07. 1981r.**
miejsce przechowywania negatywów

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Pierwotnie obiekt był zamkiem warownym, z czego obecnie pozostała wieża i fragmenty muru zachodniego. W 1583 roku przerobiony na kościół. Wieża dobudowana w 1726-1730 roku / powyżej parteru pierwotnej budowli / Przebudowany w 1884 roku.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Położony na uboczu wsi, na wzniesieniu, na północ od drogi na Świętą Lipkę. Otoczony starym drzewostanem: klon, kasztanowiec, lipa. Ogrodzony średniowiecznym murem z kamienia polnego łączącego zaprawą, wytyczającego prostokątną działkę, w którego wschodnim boku znajduje się kościół. Od południa bramka murowana, częściowo otynkowana. Nierówny teren przykościelny zajmuje cmentarz XIX wieczny z wydzielonymi działkami, ogrodzonymi neogotyckimi balustradami. Całość terenu zarośnięta samosiewką i bluszczem. Murowany, otynkowany, na fundamentach z kamienia polnego łączącego zaprawą, na wysokość około 3 m, reszta muru zamku z kamienia polnego. Strop odcinkowy w kryptach pod prezbiterium i zakrystią od południa. Sklepienie kolebkowe, pozorne w korpusie. Wieżba dachowa drewniana, wieszarowa, jednojętkowa, na podciagu, stolce stojące i poprzeczne pomiaędzy nimi. W wieży storczykowa. Kryty dachówką holenderką, zwykłą: na szkarpie od zachodu fragmenty dachówki na mnicha i mniszkę. Posadzka cementowa w części dla modlących się, w partii prezbiterium- dwukolorowe, kamienne płytki romboidalne, w przedstrzeni wieżowej- podłoga biała. Schody na łóże lustrzane, jednobiegowe wraz z balustradą i toczo- nymi tralkami-drewniane. Na wieżę czterobiegowe, drewniane. Drzwi od zachodu ramowo- płycinowe, zamknięte łukiem półkolistym, na zawiasach pasowych z zamkiem wewnętrznym, powierzchniowym, skrzynkowym. Z kruchty do korpusu- analogicznej formy, zamknięte łukiem odcinkowym. Podobnie- drzwi z wieży do korpusu i z zakrystii. Okna różnicowane: pier- wszej kondygnacji okna w głębokiej wnęce, wramiakach metalowych, wielokwaterowe, zam- knięte łukiem ostrym. Małe okna od zachodu, zamknięte łukiem odcinkowym - przemurowane. Okna drugiej kondygnacji- ponad sklepieniem- całkowicie przemurowane, pozostawione wtór- ne okna krosnowe, kwadratowe. W wieży nieregularnie okienka wąskie, krosnowe, zamknięte łukiem odcinkowym. W zakrystii od południa okna ościeżnicowe, zamknięte łukiem ostrym.

Założony na planie prostokąta, z wieżą niewyodrębnioną w planie od północy, z równym szerokości korpusu- prezbiterium od południa, narożniku południowo-wschodnim zakrystia na planie prostokąta. Jednonawowy, z podkreśloną osią wzdłużną poprzez wejście i ołtarz główny oraz wąskie przejście pomiędzy ławkami.

Bryła jednorodna, dwukondygnacyjowa, z kryptami w partii południowej, niższą zakrystią i kruchtą. Wieża czterokondygnacyjowa. Zakrystia, kruchta i korpus kryte dachami dwuspado- wymi, wieża- wysokim, namiotowym. Szkarpa przy wejściu od zachodu.

Wnętrze jednolite, rozdzielone na część dla kapłanów poprzez ławki i łóże na kolumnach o porządku jońskim. Dekorowane malowanymi płycinami. Pośrodku ściany ołtarzowej okno, pod nim resztką ambony sześciobocznej, po obu stronach napisy niemieckie. W zwieńczeniu okna malowany krzyż, podobne napisy u wejścia do korpusu wieży.

Ściany szczytowe od południa korpusu i zakrystii uskokowo-sterczykowe, z blendami otyn- kowanymi, zamkniętymi łukiem ostrym. Podobnie w ścianie zakrystii, wtórnie zatynkowana. Gzymsy międzykondygnacyjne w wieży ceglane, proste. Gzyms wieńczący odeskowany profilo- wany.

Brak instalacji.

14. Kubatura 4399 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 461 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania bardzo zły. Fundamenty pozapadane, wypadają poszczególne kamienie. Ubytki w strukturze muru około 5% , tynku około 30%. Pokrycie dachu pozapadane, ubytki około 15%. Wnętrze zdemontowane, posadzka pozrywana, spękania ścian.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił

Aleksandra Olesik
Ewa Loga-Sowińska - plan.
10. 07. 1981 r.

26. Sprawdził

27. Załączniki

1. Miejscowość

BEZŁAWKI

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

kościół ewangelicki

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

uzupełnienie punktu 11.



Wkładkę założył: Aleksandra Olesik, 10.07.1981.
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów:

