


1x-1917



1x-1917



mur murowany z kamienia i cegły. W nim brama, ze sklepieniem kościwio przejazdem, zwieńczona sześciu mrowianymi słupkami i tykowalnymi bluciami

Boeth: Der Bau und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, H. 2, Königsberg 1898 s. 15.
Jelenc, Deutsches Ausland Pressen, Berlin 1952, s. 309.

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

M. Arsyński
15. IX. 1965