

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

Dawny budynek bursy

2. Miejscowość

Święta Lipka
/Heilige Linde/

3. Wiek XVIII

4. Styl barok

5. Kubatura m³ 13506. Powierzchnia w m² 265
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo olsztyńskie
b) powiat Kętrzyn
c) gmina Święta Lipka

7. Materiał budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków 1

14. Grunty należące do zabytku: ha

a) ściany

mur
pruski

12. Ilość kondygnacji 2

a) ogrody stylowe

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość
od stacji
w km

b) sklepienia

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

a) kolejowa

Kętrzyn

c) stropy

drewno

a) izb mieszkalnych

c) lasy

b) autobusowa

w miejscu

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

d) wody

22. Właściciel i jego adres

Zakon OO Jezuitów i parafia
rzymsko-katolicka
w Świętej Lipce

e) krycie dachu

esówka

c) piwnic

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku bursa

23. Użytkownik i jego adres

Zakon OO Jezuitów
Święta Lipka

Drzwi, okna i gzyms podokapowy z czasów budowy

16. Użytkowanie w latach ubiegłych na cele mieszkalne

17. Użytkowanie obecne cele gospodarcze

24. Inwestor i jego adres

Zakon OO Jezuitów
Święta Lipka

18. Nadaje się do użycia na cele gospodarcze

9. Autorzy i data budowy i przebudowy
brak danych

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia
%Odbudowa
%

VIII.1939 r.

XI.1939 r.

XII.1945 r.

1965

stan zaniedbany

25. Rejestr zabytku Nr

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

10. Udostępnienie

częściowe

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia
Usytuowany na płaszczach. od kościoła na terenie zabudowa
wań klasztornych, budynek wzniesiony z muru pruskiego
na podmurówce, na planie prostokąta z ryzalitem, kry-
ty dachem czterospadowym. Wnętrze ze względu na cha-
rakter użytkowania niedostępne.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

M. Arszyński

15. IX. 1965

37. Sprawdził dnia