

1. Obiekt

KOSCIOŁ EWANGELICKI OB. PARAFIALNY RZYM.-KAT. P.W. WNIEBOWZIECIA  
NMP

2. Czas powstania

1874-1877

3. Miejscowość

S Z Y M O N K A

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres

11-736 Szymonka  
nr. domu 43

nr hipoteczny .....

5. Przynależność administracyjna

suwalskie

województwo .....

gmina ..... Ryn

6. Poprzednie nazwy miejscowości

SCHMIDTSDORF

7. Przynależność administracyjna

przed 1 VI 1975

olsztyńskie

województwo .....

Giżycko

powiat .....

8. Właściciel i jego adres

Diecezja Warmińska


Parafia Rzymskokatolicka  
w Szymonce

9. Użytkownik i jego adres

J. W.

10. Rejestr zabytków

Nr A-903 data 1992.01.08





12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

Pierwszy kościół w Szymonie powstał po reformacji w 1566 r., następny wzniesiono w 1714r. i rozbudowano w 1755 r. Obecny został wzniesiony w latach 1874-1877. Brak danych na temat projektanta i budowniczego obiektu. Uszkodzony w czasie pierwszej wojny. Po drugiej wojnie światowej świątynię przejęli katolicy. Parafia została erygowana kanonicznie w 1962 r., kościół konsekrowany w 1970. Budowla wzniesiona w stylu neogotyckim.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje).

SYTUACJA

Budowla usytuowana po zachodniej stronie drogi prowadzącej przez wieś z Mikołajek do Giżycka. Otacza ją płot z siatki wyznaczający teren przykościelny.

MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Fundamenty wzniesiono z kamienia polnego, łamanego. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły palonej, pełnej na zaprawie wapiennej. Budowla licowana cegłą. W prezbiterium sklepienia żebrowe, w zakrystii i aneksie strop drewniany, tynkowany na podsuficie, nad korpusem wieża szalowana od dołu., w wieży stropy belkowe nagie. Wieża kleszczowo-wieszarowa, nad wieżą i aneksami krokwiowa. Wieża w konstrukcji szkieletowej obita blachą z trzech stron z czwartej ściana z cegły pełnej. Dachy kryte dachówką ceramiczną, esówką. Wieża blachą cynkową. Posadzki betonowe. Schody jednobiegowe, łamane z balustradą o tralkach toczonych. Okna metalowe szklone na kit.. Drzwi płycinowe, pełne oraz spongowe.

RZUT

Budowla na planie prostokąta, nieznacznie zryzalitowana w osi od zachodu, z kwadratowymi aneksami i poligonalnym prezbiterium od wschodu.

BRYŁA

Korpus kryty dachem dwuspadowym ujętym w szczyty. Czterokondygnacyjna wieża z czworobocznej przechodzi w ośmioboczną. Prezbiterium kryte dachem wielospadowym. aneksy kopertowym. Budowla pozbawiona podpiwniczenia.

ELEWACJE

Zachodnia(fasada) z wejściem w osi, po jednym okienku w półszczycie. W ścianie wieży o dekoracji ramowo-płycinowej umieszczono dwa okienka na 2 poziomie, płyciny środkowej i pojedyncze okna w skarżnych płycinach na 4 poziomie. W Bębnie pod zwieńczenie wieżyczki-przeprucia wypełnione żaluzjami. Południowa o siedmiu osiach w korpusie, rozdzielonych skarpami, i wejściu do aneksu. Okna w paśmie dolnym są mniejsze. Wschodnia o parzystych okienkach w aneksach i trzech oknach w prezbiterium. Północna identyczna jak południowa.

WNĘTRZE

Rozdzielone słupami na trzy części- pierwotnie były empory. Prezbiterium otwiera się do korpusu arkadą.

INSTALACJE

Elektryczna



14. Kubatura 42,34 m <sup>3</sup>	15. Powierzchnia użytkowa 478,40 m <sup>2</sup>	16. Przeznaczenie pierwotne sakralne	17. Użytkowanie obecne sakralne
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)  Fundamenty- <del>stan</del> dobry, Ściany zewnętrzne i wewnętrzne- <del>stan</del> dobry, Sklepienia i stropy- <del>stan</del> dobry, Konstrukcja i krycie dachu- <del>stan</del> dobry, Instalacje- <del>stan</del> dobry.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	



## 24. Uwagi różne

## 25. Opracował

tekst ..... Adam Żywiczny XII 1990  
..... imię nazwisko data podpis

Adam Żywicznyński XII 1990

plany, rysunki ..... imię, nazwisko, data, podpis

Adam Żywiczny XII 1990

zdjęcia fotogr. .... imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów ..... archiwum BDZ

**26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)**

## 27. Załączniki

wkładka



1. Miejscowość SZYMONKA	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) kościół	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) sytuacja, zdjęcia
----------------------------	---	---




El. północna



El. południowa



El. wschodnia



Wkładkę założył: Adam Żywiczyński XII 1990  
(imie, nazwisko, data)  
Miejsce przechowywania negatywów: BDZ Suwałki  
OZGraf. Z.P. Ostróda zam. 699 nakł. 23.600





Widok na prezbiterium



Widok na chór

Okna

