

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ POFRANCISZKAŃSKI (poźniej ewangelicki) P.W. ŚW. TERESY

3. Wiek XVI XVII4. Styl barok5. Kubatura m³ 3.7006. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa:7. Materiał budowlany
Przed zniszczeniem Po odbudowie

a) ściany

cegła

b) sklepienia

-

c) stropy

drewno

d) wiązania dachu

drewno

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

1+3

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

b) innych pomieszczeń

c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

8. Wyposażenie architektoniczne

otłacz, ambona, szkle, strop, epikafia. XVII w. i XVIII w.15. Przeznaczenie pierwotne budynku katolickie

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

- od 1821-1945 ewangelicki

17. Użytkowanie obecne

-

18. Nadaje się do użycia na

-

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.	<u>nie zniszczony</u>		
XI.1939 r.	<u>-</u>		
XII.1945 r.	<u>-</u>		
<u>1964</u>	<u>stan nadzwyczajny</u>		

10. Udostępnienie

po zgłoszeniu się u proboszcza kościoła katolickiego.

2. Miejscowość

LUBAWA (Lobau)

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

b) powiat

c) gmina

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

b) autobusowa

22. Właściciel i jego adres

Kuria Biskupia Pelplin

23. Użytkownik i jego adres

Parafia Ew.-Kat. Lubawa

24. Inwestor i jego adres

-25. Rejestr zabytku Nr 2/50

rok miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

28. Akta IV. 115/57

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich



$h=11,0$



kościół typu prostokątnego z węższym, trójbożnie zamkniętym prezbiterium od wschodu. Murowany, tykrowany, byłby dachem walcowym ośmiorunowym i presbiterium. Na półn. zach. przelotowa prostokątna przechodząca w górę kondygnacji w ścianie wsch. świątyni kapłańska i kłopot. Na wschodniej części dachu masy, sygnaturka o podziemnym zawieszaniu. Świątynia słupowa dotykająca się półokrągami i z kaplicami. Od zachodu rzeźbiarski gzymsami i półokrągami secesyj. Osnowka półokrągła sklepionymi ścianami wewnątrz salami z elewacjami przykryte bogato rzeźbiarskie i malarskie stopami datowanymi 1606.

ok

Wyszczególnienie prac

Koszt
tys. zł

33. Koszty
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

Bibliografia

Trybicki, Jędruski: Katalog zabytków sztuki
powiat warszawski m. st. (1912).
Heise, Bau und Kunstwerke...
Kreis Löbau.
Dehio - Gall. Deutsch-Preussland
Preussen. S. 90.

36. Wypełnił dnia IX.1964

M. Arseniński

37. Sprawdził dnia