

1. Obiekt zabytkowy
1058 ZESPÓŁ KLASZTORNY JEZUITÓW I ZAŁOŻENIE ODPUSTOWE

2. Miejscowość
ŚWIĘTA LIPKA gm. RESZEL 80 20

3. Wiek
XVII XVIII

4. Styl
barok

5. Kubatura m³

6. Powierzchnia w m²
a) zabytkowa: b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna
a) województwo olsztynskie
b) powiat kętrzyński
c) gmina Święta Lipka

7. Materiał budowlany	Przed zniszczeniem	Po odbudowie
a) ściany		
b) sklepienia		
c) stropy		
d) wiązania dachu		
e) krycie dachu		

11. Ilość budynków
12. Ilość kondygnacji
13. Użytkowanie wnętrza według ilości:
a) izb mieszkalnych
b) innych pomieszczeń
c) piwnic

14. Grunty należące do zabytku:	ha
a) ogrody stylowe	
b) sady i grunty uprawne	
c) lasy	
d) wody	
e) inne	

21. Stacja	Nazwa stacji	Odległość od stacji w km
a) kolejowa		
b) autobusowa		

22. Właściciel i jego adres

8. Wyposażenie architektoniczne
a) kościół, mur, 1687-1694 r. bud. Jerzy Ertly, 1725 r. hetm. wież;
b) krucżanek z 4 kaplicami narożnymi, mur, ok. 1700-1708, 1719, 1728 r.;
c) klasztor, mur, 1697 r.;
d) kapliczki drogi różańcowej, mur, 1734 r.;
e) budynek d. bursy, szach., XVIII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku
16. Użytkowanie w latach ubiegłych
17. Użytkowanie obecne
18. Nadaje się do użycia na
19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

23. Użytkownik i jego adres
24. Inwestor i jego adres
25. Rejestr zabytku Nr A-45
rok 28.08.1953 miejsce przechowywania

10. Udostępnienie

Data	O P I S	Zniszczenia %	Odbudowa %
VIII.1939 r.			
XI.1939 r.			
XII.1945 r.			

26. Nazwa księgi hipotecznej
27. Nr hipoteczny
28. Akta
29. Fotografie
30. Inwentaryzacja pomiarowa

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia

32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	K o s z t tys. zł

33. Koszty w tys. zł	Przewidywane	Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia