

Nr

II¹⁵

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

olnetyński

gm. m/w.

1. Obiekt zabytkowy

KOŚCIÓŁ PAR. EWANG.

II

2. Miejscowość

SORKWITY / SORAVITTEN/

3. Wiek

XVIII

4. Styl

BAROK.
WIEŻA O REMINISC. GOTYC.
KICH.5. Kubatura m³ok. 3000 m³6. Powierzchnia w m²350 m²

a) zabytkowa: ok. 350 b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OLSTYŃSKIE

b) powiat

MRAGOWO

c) gmina

SORKWITY

7. Materiał budowlany

przed
zniszczeniempo
odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

Kamień
cegła

12. Ilość kondygnacji

1

a) ogrody stylowe

—

b) sklepienia zagr.

cegła

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

c) stropy

DREWN.

a) izb mieszkalnych

—

c) lasy

—

d) więzania dachu

drewno

b) innych pomieszczeń

4

d) wody

—

e) krycie dachu

DACHÓWKA

c) piwnic

—

e) inne TEREN DZIAŁKI 0.02 ha

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

SORKWITY

0.2 km

b) autobusowa

—

0.1 km

22. Właściciel i jego adres

KOŚCIÓŁ ewang.

23. Użytkownik i jego adres

gmina wieś ewang.

24. Inwestor i jego adres:

8. Wyposażenie architektoniczne
OTĘTARZ GŁOW. z 1642 r. CHARCIELN
ROCCO. AMBONA ROCCO.
KRZYŻYK 1768 r.
DATA NA OTĘTARZU z 1642 r.
Chorągiewka na wieży 1772

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

SAKRALNE / KOŚCIÓŁ /

17. Użytkowanie obecne

18. Nadaje się do użycia na:

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

GRUNTOWIE PRZEBUDOWANY W R.
1700. ODBUDOWANY W R. 1750. WIEŻA
WZNIOSIONA W L. 1711 - 1733

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

znisz-
czenia
%odbu-
dowa
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

X 1959

V m. ch.

STAN DOBRY

złomiska mianem z blumini
na wieży. wysłany stan do laty

15%

10%

10. Udostępnienie

DOSTĘPNY

25. Rejestr zabytku nr

S-207 A-949

rok

30-07-1968

miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej


27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

tematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Orientovaný. Murový. Selový na vrchu prastarý z rubeľstij od ju, kúľto od ju, kvadrátový súč od zel. V horie jomne stehylní klobbore z pínstvi, odarbní stropuzni je bolcl, vsyptni na kochmial. Od zem. selová oskerpovane vltia trojtridynucjova - del nemotory.

Boettcher: Die Bau- u. Kunstdenkmäler d. Prov. Ostpreussen H. VI
Kgsb. 1896.

32. Przebieg prac konserwatorskich



35. Uwagi różne

rególnienie prac

Koszt
tys. zł

zywiste

34. Inspekcje

SORORITY

36. Wypełnił dnia 17.10.1954

207. 13. 4. 0. 0. 0. 0.

37. Sprawdził dnia

mgr Bohdan Rymaszewski

Mgr inż. arch. DONAT PUTKOWSKI