

Nr

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

1. Obiekt zabytkowy

KAMIENICZKA

BARCJAŃSKA  
ul. Bartenska NR.5.

2. Miejscowość

SROKOWO gm. iw.

3. Wiek

I poł. XIX w

4. Styl

BEZSTYL.

5. Kubatura m<sup>3</sup>

562

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

208

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

OLSZTYŃSKIE

b) powiat

KETRYŹN

c) gmina

SROKOWO

7. Materiał  
budowlany

Przed zniszczeniem

Po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

CEGLA NA  
PODM. KAM.

b) sklepienia

—

c) stropy

DREWN.

d) więzania  
dachuDREWN.  
JĘTK-SŁUP

e) krycie dachu

DACHOWA

12. Ilość kondygnacji

1

13. Użytkowanie wnętrza  
według ilości:

a) izb mieszkalnych

5

b) innych pomieszczeń

1

c) piwnic

1

a) ogrody stylowe

—

b) sady i grunty uprawne

—

c) lasy

—

d) wody

—

e) inne PODWORZE GOSP.

0,01

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość  
od stacji  
w km

a) kolejowa

KETRYŹN

b) autobusowa

SROKOWO

22. Właściciel i jego adres

Z.B.M. - SROKOWO

8. Wyposażenie architektoniczne

BRAK

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

MIESZKALNE

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

MIESZKALNE

17. Użytkowanie obecne

MIESZKALNE

18. Nadaje się do użycia na

MIESZKALNE

23. Użytkownik i jego adres

KULESZA WŁ.  
KACKIEWICZOWA G.

24. Inwestor i jego adres

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

PIERWSZA POŁOWA XIX W.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%Odbu-  
dowa  
%

VIII.1939 r.

NIE ZNISZCZONA

XI.1939 r.

" "

XII.1945 r.

" "

1959

STAN ŚREDNI

20%

1965

po rewizji

25. Rejestr zabytku Nr

rok ..... miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipo-  
teczny

28. Akta

29. Fotografii

30. Inwentaryzacja pomiarowa


10. Udostępnienie

DOSTĘPNA



Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E D C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Bud. murowany obymk. parterowy  
z poddaszem mieszkalnym. Dach dwuspadowy  
trójkątny kryty dachówką.



32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje


35. Uwagi różne

Po remoncie ulna własności  
zabudowanej.

36. Wypełnił dnia

37. Sprawdził dnia

M. Arszyński

15. IX. 1965