

Nr

I

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

ELB.

1. Obiekt zabytkowy

1168/17

Bramy wjazdowe

3 bramy wjazdowe

2. Miejscowość

Kamieniec (Finckenstein)

8953

3. Wiek

1 na poł XVIII w

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa:

b) użytkowa:

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

śląski

b) powiat

Susz

c) gmina

Pobór

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

11. Ilość budynków

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ściany

mur  
cynkowy

12. Ilość kondygnacji

a) ogrody stylowe: francuski  
i niemiecki angielski

ok 4 ha

b) sklepienia

kryta  
dach

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

c) stropy

—

a) izb mieszkalnych

c) lasy

d) więzania dachu

—

b) innych pomieszczeń

d) wody

e) krycie dachu

—

c) piwnic

e) inne

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

Susz

7 km

b) autobusowa

Włk.

22. Właściciel i jego adres

P.G.R. - zespół Susz  
(w Suszu)

23. Użytkownik i jego adres

J.W.

24. Inwestor i jego adres:

8. Wyposażenie architektoniczne

Kryta kate

15. Przeznaczenie pierwotne budynku dekoracyjne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych dekoracyjne.

17. Użytkowanie obecne ————

18. Nadaje się do użycia na: ————

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

Bramy: główna i 2 boczne  
pochodzą z czasu budowy  
pałacu (1716-20)

19. Data rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	zniszczenia o/o	odbudowa o/o
VIII. 1939 r.	NIEZNISZCZONE		
XI. 1939 r.	—————		
XII. 1945 r.	—————		
IX. 60	DEWASTACJA I ZANIEDBANIE	35%	
1965	Zaniedbane		

10. Udostępnienie

Kierownik P.G.R. Kamieniec

25. Rejestr zabytku nr K/49. K/49

rok \_\_\_\_\_ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta obec 480 / 59

29. Fotografie


30. Inwentaryzacja pomiarowa



Y X W V U T

skala 1:200

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny,



O GÓLNIE ~ 35%



Trzy bramy : 1) główna z karkuszami herbowymi i 2) 2 boczne ; wszystkie trzy z asfutowo kutą kuta żelazną (bor.)

*Realizacja projektu, opisanego i wybranych przepisami*



*B. Schmidt, Die Bau und Kunst denkmäler des Kreises Rosenberg. Gdansk 1906.*

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje 4.2.1957 walczy



36. Wypełnił dnia 29. IX. 54.

Jer. Mellin

37. Sprawdził dnia

30. IX. 60 G. G. G.

**M. Arsyński**

15. IX. 1965



## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny,



Try bramy : 1) główna z karkuszami herbowymi i 2) 2 boczne ; wszystkie trzy z asurowo kutą kratą żelazną (bor.)

*Bramy prostokątne, opilustrowane i ozdobione rzeźbami starymi.*



*B. Schmidt, Die Bau und Kunst denkmäler des Kreises Rosenberg. Gdansk 1906.*

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje 4.2.1957 *Wrocław*



36. Wypełnił dnia 29. IX. 54.  
T. Mellin

37. Sprawdził dnia

30. IX. 60 *Łódź*

**M. Arszyński**

15. IX. 1965