

Nr

A

B

C

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Z

1. Obiekt zabytkowy

Kościół EWANGELICKI

2. Miejscowość

9m. SWIĘTANO  
JERUTKI (KLEINJERUTKEN)

3. Wiek

1715

4. Styl

barok

5. Kubatura m<sup>3</sup>

1650

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 198 b) użytkowa: 198

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem

po odbudowie

a) ściany

ryglówka

b) sklepienia

—

c) stropy

drewno

d) więzania dachu

—

e) krycie dachu

dachówka

11. Ilość budynków

1

12. Ilość kondygnacji

2

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

a) izb mieszkalnych

1.

b) innych pomieszczeń

1.

c) piwnic

1.

14. Grunty należące do zabytku:

ha

a) ogrody stylowe

b) sady i grunty uprawne

c) lasy

d) wody

e) inne

20. Przynależność administracyjna

a) województwo

śląskie

b) powiat

Świętokrzyski

c) gmina

Kielce

21. Stacja

nazwa stacji

odległość od stacji w km

a) kolejowa

KIELCE

9 km

b) autobusowa

olszany

4,5

22. Właściciel i jego adres

Wł. Kowalski  
Evangel.-Luth.-Gemeinschaft  
- Olsztyn -

23. Użytkownik i jego adres

Parafia w JERUTKACH

24. Inwestor i jego adres:

25. Rejestr zabytku nr

rok \_\_\_\_\_ miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Numer hipoteczny

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa

8. Wyposażenie architektoniczne

Wł. Kowalski z ambony po-  
rocznej, ambona u loci (niska)  
wykonane przez rzeźbiarza  
warszawskiego J. Kapitzkiego. (1737)  
Ława - XVIII w.

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

zakrady

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

"

17. Użytkowanie obecne

"

18. Nadaje się do użycia na:

"

9. Autorzy i data budowy i przebudowy

zbudowany: 1715

wień: 1821.

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data	OPIS	znisz- czenia %	odbu- dowa %
VIII. 1939 r.	niezniszczony		
XI. 1939 r.	"		
XII. 1945 r.	"		
VIII 64	stan dobry		

10. Udostępnienie

dostępny



Z

X

W

V

U

T

S

R

P

O

N

M

L

K

I

H

G

F

E

C

B

A

Nr

V

rafia

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

rok


Wyszczególnienie prac

Koszt  
tys. zł

## Opis obiektu

Położony po-machku wsi. Korpus koszara z  
ryglówki. Jednonawowy, z pseudo-transeptem.  
Prebiterium zamknięte 3-bokiem 8-bokiem. Vohof  
obiega balkon. Wnętrze kryte stropem. Od poł.  
kuchnia, od pn. zakrystia. Od zachodu wiza  
na pl. kwadratu o trzech kondygnacjach  
Dachy: koszara, kuchnia, zakrystia: dwuspadowe  
Kryte dachówką. Wierzy: 4-spadowy, kryty dachówką

Bibliografia: Boettcher, Die Bau- u. Kunstwerke der  
Ulrich: <sup>der Prov. Ostpreußen u. Königsberg</sup> Königsberg Ostpreußen, 1898.  
Harnoch <sup>Königsberg</sup> Geschichte d. Stadt Königsberg, Neudruck  
Orłowski. Die Ostpreußen, prehistorische  
Mausoleen Preussens. Weimar  
1880, 1893.

33. Koszty  
w tys. zł

przewidywane

rzeczywiste

34. Inspekcje

JERUTKI

35. Uwa

1890.



36. Wypełnił dnia 3. VII 54

25.860 k. R. Maniowski

37. Sprawdził dnia

Mgr inż. arch. DONAT PUTKOWSKI