

1. Obiekt

Spichlerz

2. Czas powstania

1885 r.


3. Miejscowość

BARANÓW

11 Zdjęcia, plan sytuacyjny, rzuty



autor zdjęć Jacek Swinarski
data wykonania VIII 1979
miejsce przechowywania negatywów



4. Adres Baranów

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo kaliskie

gmina Baranów

pow. Kępinski

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo poznańskie

powiat Kepno

8. Właściciel i jego adres

Parafia Rzymsko-Katolicka
w Baranowie

9. Użytkownik i jego adres
proboszcz Parafii

10. Rejestr zabytków

Nr data

12. Autorzy, historia obiektu, określenia stylu.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, dach, wnętrze wyposażenie, instalacje)

Usytuowany ok. 25 m. na wsch., od kościoła i plebanii w Baranowie, zwrócony doń ścianą szczytową, elewacja wejściowa skierowany ku pn., posadowiony na skraju pd. prostokątnej parceli.

Murowany z cegły, na kamiennej podmurówce.

Stropy belkowe, więźba dachowa stolcowo-jętkowa ze ścianką kolankową. Dach kryty dachówka karpiówka w koronkę. Polepa gliniana, od zach. posadzka betonowa. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe, opierane parkietowo, drzwi na strych jednoskrzydłowe. Okna krosnowe z kratą żelazną.

Wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta z sześcioma pomieszczeniami ustawionymi poprzecznie do osi wzdłużnej budynku.

Parterowy, kryty dość wysokim dachem dwuspadowym, szczyty ryzalitu środkowego i bocznych facjatek również daszkami dwuspadowymi.

Elewacja pn. trzynastoosiowa, o pionowych podziałach przy pomocy lizen, z prostokątnymi otworami wejściowymi oraz okiennymi w kształcie leżącego prostokąta, wszystkie otwory zamknięte łukami odcinkowymi. Powyżej fryz z ukośnym ustawionych cegieł, nad nim małe, kwadratowe otwory okienne oraz kostkowy gzyms koronujący elewację. Na osi elewacji płytki ryzalit z otworem okiennym w kształcie prostokąta stojącego, na poziomie poddasza prostokątnie wycięty otwór półkoliście zamknięty. Ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem, w którym umieszczony okulus. Na skrajach elewacji wysokie mansardy schodzące na fryz, zakończone trójkątnymi szczytami. Szczytowa, zach. elewacja trójkątnie zamknięta arkadkowym gzymsem, opięta na narożnikach parą lizen z wykrojonymi płycinami trójkątnie zakończonymi. Elewacja rozczłonkowana ogromną płyciną z triadą okien, pomiędzy którymi umieszczona data: 1885, powyżej okulus.

Instalacje: elektryczna

14. Kubatura 1305 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 550 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne gospodarcze	17. Użytkowanie obecne gospodarcze
18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Stan zachowania niezbyt dobry, głównie dach mocno zniszczony, porosły mchem.	
20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie oczyścić dach, uzupełnić braki w pokryciu.			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografie (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Wypełnił VIII 1979

Dorota Koszewska
plan: Barbara Wrońska

26. Sprawdził

27. Załączniki