

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Nr

WIELKOPOLSKIE

487

1. Obiekt

SPICHLERZ, STODOŁA w zespole folwarcznym

5

podwórze pol

2. Czas powstania

1883

3. Miejscowość

Z A L E S I E

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



0 30 60 90m



ZALESIE

1. Pałac
2. Stodoła
3. Obora
4. Obora
5. Stodoła, spichlerz
6. Chlewnia
7. Oficyna
8. Bud. mieszk.
9. Poczta
10. Wiata
11. Szopa
12. Garaże
13. Stolarnia
14. Chlewnia
15. Bud. mieszk.
16. Portiernia

4. Adres

Zalesie

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo leszczyńskie

gmina Borek Wkp.

5. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
1 VI 1975

województwo poznańskie

powiat Gostyń

8. Właściciel i jego adres

Kombinat PGR Karolew

63-818 Borek Wkp.

9. Użytkownik i jego adres

PGR - Zespół Zalesie

10. Rejestr zabytków:

Nr 1400/A 31.05.1999

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu.

Obiekt powstał w 1883 roku, gdy majątek należał do Stanisława Stablewskiego. Własnością rodziny Stablewskich pozostawał do 1939 r. Ostatnim przedwojennym właścicielem był Kazimierz Stablewski. W czasie II wojny obiekt wraz z całym majątkiem przejął baron niemiecki Karen Engelhart. Po powstaniu PGR w 1948 r. obiekt stał się własnością Kombinatu PGR w Karolewie.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie)

Sytuacja: obiekt zaznaczony na planie sytuacyjnym - 5, usytuowany jest w południowym podwórzu gospodarczym. Stanowi ograniczenie powierzchni podwórza od strony południowej. Elewacją północną zwrócony do wnętrza podwórza, zachodnią zorientowany do obory-3, wschodnią do drogi z Szelejewą. Do części ściany południowej przylega chlewnia-6 dobudowana w latach powojennych. Obiekt usytuowany w przybliżeniu na osi wschód - zachód.

Ściany: murowane z kamienia polnego i cegły; podmurówka i mur I kondygnacji kamienne. Druga kondygnacja oraz ściany szczytowe murowane z cegły. Łęki okienne i drzwiowe, opaski i gzymsy wykonane w cegle. Fragment muru II kondygnacji w ścianie frontowej (w zach. części pomieszczenia stodoły) z pustaków.

Stropy: drewniane, nagi, na słupach i podciągach drewnianych.

Dach: dwuspadowy, pokryty dachówką. Konstrukcja więźby dachowej w części budynku, gdzie znajduje się stodoła - płatwiowo-kleszczowa z dwoma stolcami stojącymi; w części, gdzie znajduje się spichlerz - o stolcu pojedynczym wiszącym.

Okna i drzwi: większość otworów okiennych zamknięta poziomo. W ścianie szczytowej wschodniej dwa zamurowane otwory okienne zamknięte są odcinkowo. W elewacji frontowej nad drzwiami spichlerza (głównymi) jedno okno sklepienie odcinkowo. Okno zakratowane i zabite deskami. Drzwi stodoły dwuskrzydłowe, z desek pojedynczych pionowych, zamknięte poziomo. Drzwi do spichlerza - dwoje - dwuskrzydłowych z desek pionowych, (jedne ^{nadproże} sklepienie poziome, drugie odcinkowe). W ścianie wschodniej dwa otwory drzwiowe w drugiej kondygnacji i w poddaszu z drzwiami jednoskrzydłowymi z desek pionowych.

Posadzki, podłogi: w stodole posadzka cementowa, w spichlerzu podłogi drewniane.

Schody: drewniane, jednobiegowe, z jednym zakrętem.

Rzut, bryła: budynek zbudowany na planie prostokąta, jednotraktowy, podzielony ścianami działowymi na trzy pomieszczenia. W dwóch kolejnych od strony wschodniej - spichlerz, w trzecim stodoła (nieprzejezdna, dwusiękowa). W bryle stodoły budynek, jednokondygnacyjny, w bryle spichlerza ...

<p>14. Kubatura.</p> <p>6264 m³</p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p>1044 m²</p>	<p>16. przeznaczenie pierwotne</p> <p>spichlerz, stodoła</p>	<p>17. Użytkowanie obecne.</p> <p>spichlerz, stodoła</p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dok.</p> <p>Bieżące remonty.</p>		<p>19. Stan zachowania.</p> <p>Stan murów w ścianach szczytowych kiepski, widoczne rysy i pęknięcia, pozostałe mury - stan dobry.</p> <p>Stan konstrukcji drewnianych - stropu i więźby dachowej - bardzo dobry.</p> <p>Elewacje zaniedbane, zniszczony tynk w częściach, gdzie był kładziony.</p>	
		<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie.</p> <p>Wzmocnienie ścian szczytowych.</p>	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa
poznańskiego. Poznań 1926.

Ewidencja parku dworskiego w Zalesiu.

22. Bibliografia

Hanyż A. Ziemia Gostyńska

Praca zbiorowa pod redn St. Sierpowskiego, Dzieje
Ziemi Gostyńskiej.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

Magdalena Sztolberg - maj 1988 r.

tekst

.....
Imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki

.....
Magdalena Sztolberg - maj 1988 r.

.....
Imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.

.....
Magdalena Sztolberg - maj 1988 r.

.....
Imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów

.....
MNR i PRS w Szwecji

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

2 wkładki

1. Miejscowość ZALESIE	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) SPICHLERZ, STODOŁA w zespole folwarcznym	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) c.d. rubryki 13, plan orientacyjny, 4 zdjęcia
---------------------------	---	---

c.d. rubryki 13

... dwukondygnacyjny z poddaszem, niepodpiwniczony.

Elewacje: frontowa - otynkowana częściowo w okolicy drzwi i okien, reszta muru odmalowana. Podmurówka kamienna zakończona rolką z cegieł.

W pierwszej kondygnacji mur z kamienia. Okna w opaskach ceglanych z gzymсами podokiennymi. Drzwi do spichlerza w otynkowanej zamkniętej półkoliście płycinie. Pierwsza kondygnacja od drugiej oddzielona fryzem ceglany. Mur drugiej kondygnacji ceglany z ozdobnym gzymsem wieńczącym. W ścianie stodoły brak okien, na wysokości pierwszej kondygnacji szczelinowe otwory wentylacyjne w opaskach wykonane w cegle.


W ścianie umocowana instalacja elektryczna. Elewacja południowa - do ²/₃ ściany przylega chlewnia-6, wolna pozostaje ściana stodoły. Podobna do frontowej, pozbawiona drzwi, z trzema szczelinowymi otworami wentylacyjnymi w opaskach na poziomie pierwszej kondygnacji.

Szczytowa wschodnia: z podmurówką kamienną zakończoną rolką z cegieł, mur I kondygnacji kamienny, oddzielony od II kondygnacji fryzem ceglany. W II kondygnacji dwa zamurowane, zamknięte odcinkowo otwory okienne - resztki tynku świadczą, że pierwotnie były otynkowane. Pomiędzy nimi zamknięty poziomo otwór z drzwiami jednoskrzydłowymi z desek. Widoczny powyżej łęk odcinkowy świadczy, że otwór ten został przebudowany. W ścianie poddasza trzy otwory okienne, sklepienie poziomo. Dwa skrajne małe, zakratowane i zabite deskami, środkowy większy z jednoskrzydłowymi drzwiami z desek pionowych. Powyżej datownik.

Wkładkę założyli: Magdalena Sztolberg 1988r. W ścianie widoczne kotwy mocujące stolce więźby dachowej.
(Imię, nazwisko, data)


Instalacje: elektryczna.Miejsce przechowywania negatywów: MNR i PRS w Sreńsku

Wzór ODZ 1978 r.





1. Elewacja południowa.



2. Fragment więźby dachowej.



3. Elewacja frontowa fragm.



4. Fragment stropu spichlerza I kondyg.

1. Miejscowość

ZALESIE

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

SPICHLERZ, STODOŁA w zesp.
folwarcznym

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

2 zdjęcia, rzut przyziemia.

1. Elewacja szczytowa wsch.
fragment.2. Fragment płyciny.
mieszczącej drzwi.Wkładkę założył: Magdalena Sztolberg - maj 1988
(imię, nazwisko, data)Miejsce przechowywania negatywów: MNR i PRS w Sieniewie

