

1. Obiekt zabytkowy 59/2 BRAMA przy Koście. Fil. p.w. św. Stanisława Bp.				2. Miejscowość BOREK			
3. Wiek 1795		4. Styl Barok		5. Kubatura m³		6. Powierzchnia w m² a) zabytkowa: b) użytkowa:	
7. Materiał budowlany		przed zniszczeniem po odbudowie		11. Ilość budynków 1		14. Grunty należące do zabytku: ha	
a) ściany		cegła		12. Ilość kondygnacji		a) ogrody stylowe	
b) sklepienia		-		13. Użytkowanie wnętrza według ilości:		b) sady i grunty uprawne	
c) stropy		-		a) izb mieszkalnych		c) lasy	
d) więzania dachu		-		b) innych pomieszczeń		d) wody	
e) krycie dachu		-		c) piwnic		e) inne	
8. Wyposażenie architektoniczne				15. Przeznaczenie pierwotne budynku brama kościelna			
				16. Użytkowanie w latach ubiegłych			
				17. Użytkowanie obecne			
				18. Nadaje się do użycia na:			
9. Autorzy i data budowy i przebudowy 1469-1474 r. XVII i XVIII w. murek, kaplica, zakrystia, kruchta, brama kościelna, mur, 1795 r.				19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy			
				Data		OPIS	
				VIII. 1939 r.		nieistniejąca	
				XI. 1939 r.		4	
				XII. 1945 r.		4	
				VII. 1955		11	
				VIII. 1965		zaniesiona	
10. Udostępnienie udostępniła				20. Przynależność administracyjna a) województwo POZNAŃ b) powiat GOSTYN c) gmina BOREK			
				21. Stacja nazwa stacji odległość od stacji w km a) kolejowa Borek b) autobusowa			
				22. Właściciel i jego adres Kościół Rygi - Kat			
				23. Użytkownik i jego adres Parafia Kośc. na Zdunach			
				24. Inwestor i jego adres: 652/Włocław/A 12.5.08.2008			
				25. Rejestr zabytku nr 137/569 rok 17.05.1956 miejsce przechowywania			
				26. Nazwa księgi hipotecznej		27. Numer hipoteczny	
				28. Akta		624	
				29. Fotografije			
				30. Inwentaryzacja pomiarowa			

Z Y X W V U T S R P O N M L K J I H G F E C B A Nr

31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



FOT. E. KRYGIER

Na szk. odcinku muru otaczającego dziedzińiec kościelny. Murusane. Trójdrzwiowa orestowa pasażowa, z przelazami. Nad wejściem architektoniczne ujęcie świątyni, aneksu do kościoła z gankiem na świątyni otoczonej i gankiem z napisami dedykacyjnymi.

32. Przebieg prac konserwatorskich

rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty w tys. zł	przewidywane	rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia VIII 1955

7.13.1954 - K. J. J.

37. Sprawdził dnia