

1. Obiekt

STODOŁA (2) w zespole folwarcznym
42/3


2. Czas powstania

1920 r.

3. Miejscowość

GIŻYŃ

11. Zdjęcia, rzut, przekrój, sytuacja, orientacja



4. Adres PGR Giżyń

56-206 Zaborowice

nr hipoteczny

5. Przynależność administracyjna

województwo leszczyńskie

gmina Bojanowo p.w. KAWICKI

5. Poprzednie nazwy miejscowości

Geischen

7. Przynależność administracyjna

1 VI 1975

województwo wrocławskie

powiat Góra

8. Właściciel i jego adres

Kombinat PGR Zabrowice

ZR Giżyń


9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10. Rejestr zabytków:

461/WKUP/A
Nr 1129

data 7.09.1988



12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Obiekt powstał w 1920 r.

Wzniesiony on został w czasie całkowitej przebudowy zespołu folwarcznego przez ówczesnego właściciela Gustawa Engelharda. Budynek wzniesiony jako magazyn pasz objętościowych suchych (słoma). Obecnie wykorzystywany jako magazyn zbożowy, podłogowy, kopcowy (rzepak).

Obiekt należy obecnie do PGR w Zaborowicach.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze wyposażenie, instalacje)

sytuacja - budynek stanowi część ciągu budynków ograniczających podwórze gospodarczo-folwarczne od zachodu. Usytuowany jest na północ od domu mieszkalnego (1), północną elewacją graniczy ze spichlerzem (4).

materiał, konstrukcja, technika

- ściany wzniesione są z cegły ceramicznej, o wiązaniu cegieł w murze krzyżowym. Płyciny pomiędzy lizenami otynkowane. Ściany stoją na kamiennie-ceglanym cokole, nieznacznie wysuniętym przed iłolico.
- więźba dachowa konstrukcji wieszarowej. Konstrukcję dachową podtrzymują słupy przyściennie oraz skośne słupy dochodzące do krokwi. Uzupełniają ją kleszcze obłapujące krokwie, zastrzały biegnące od wieszara do słupów skośnych oraz sam wieszar. Kolejne kleszcze obłapują krokwie (u ich "nasady") słupy skośne oraz zastrzały.
- dach kryty dachówką karpiówką
- posadzka betonowa
- okna metalowe stałe, drzwi drewniane, konstrukcji deskowo-listwowo-zastrzałowej, z zawiasami pasowymi. Wrota drewniane, konstrukcji deskowo-listwowo-zastrzałowej, suwane na rolkach.

rzut - budynek wzniesiony na planie prostokąta, o dłuższym boku na linii północ-południe. Obiekt jest czteroprzejazdowy, przejazdy zgrupowane po dwa.

bryła - obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.

Posiada dach dwuspadowy, o połaciach opadających w kierunkach wschodnim i zachodnim. Obiekt wzniesiony jako stodoła podwórzowa, zamknięta. Budynek nie jest wolno stojący, północną elewacją graniczy ze spichlerzem (4),

elewacja - wszystkie elewacje posiadają cokol nieznacznie wysunięty przed lico muru, elewacje urozmaicone są nieotynkowanymi lizenami i nieotynkowanym gzymsem koronującym. Otwory okienne i drzwiowe urozmaicone nietynkowanymi nadprożami. Elewacja wschodnia mieści drzwi, wrota i okna z wysuniętymi podokiennikami zewnętrznymi. Gzymś koronujący ukształtowany "uskokowo" z pseudo-łezkami w postaci główek cegieł. Elewacja zawiera dwa poziome rzędy kwadratowych otworów wentylacyjnych, umieszczonych w środkowej i górnej części elewacji.

14. Kubatura

7937 m³

15. Powierzchnia użytkowa

730 m²

16. Przeznaczenie pierwotne

magazynowe

17. Użytkowanie obecne

magazynowe

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja

W okresie powojennym usunięto część słupów, wybetonowano posadzkę i założono instalację elektryczną.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Budynek zachowany w stanie dobrym.

Częściowo zniszczone tynki zewnętrzne.

Konstrukcje drewniane zachowane w dobrym stanie.

20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsca przechowywania, sygnatury)

24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst E. Wyrwińska, październik 1989
imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki E. Wyrwińska, październik 1989
imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr. E. Wyrwińska, październik 1989
imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowania negatywów MNR w Szreniawie

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

1 wkładka

1. Miejscowość

Gizyń

2. Obiekt (nazwa jak w karcie)

Stodoła (2)

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

c.d. opisu, plan sytuacyjny, zdjęcia

c.d. punktu 13

elewacja - (c.d.) - Do elewacji tej dostawiona w środkowej części wiata. Elewacja południowa zawiera trzy rzędy kwadratowych otworów wentylacyjnych, pięć lizen zwieńczonych koronującym gzymsem schodkowym. Do elewacji tej dostawione pracownicze budynki gospodarcze. Elewacja zachodnia podobnie jak wschodnia zawiera drzwi, okna, wrota i kwadratowe otwory wentylacyjne. Elewacja zwieńczona uskokowym gzymsem koronującym z pseudoleżkami wykonanymi z główek cegieł. Elewacja północna - do elewacji tej dostawiony budynek spichlerza - niewidoczna.

wnętrze - jednoprzestrzenne, podzielone nielicznymi zachowanymi słupami, ustawionymi na ceglanych cokołach.

instalacje - elektryczna.



2.



3.



4.

Wkładkę założył: E. Wyrwińska, październik 1989

(Imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: MNR w Szreniawie

1. Elewacja wschodnia
2. Elewacja zachodnia
3. Fragment ściany wschodniej
4. Elewacja południowa

1. dom mieszkalny
2. stodoła
3. wiat
4. spichlerz
5. garaż
6. rąpa
7. dwór
8. stajnia, kozłownia, biuro i spichlerz,
ob. chlewnia, garaż, spichlerz
9. piwnica
10. chlewnia
11. obora
12. paszarnia
13. obora i ciekotnik
14. stajnia

